

评价项目概况																													
企业名称	磐安县和发塑料制品厂																												
项目名称	磐安县和发塑料制品发泡车间内东南方向 TDI 中间库专项安全现状评价报告																												
行业类别	<input type="checkbox"/> 化工 <input checked="" type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他																												
项目简介	<p>磐安县和发塑料制品厂成立于 2013 年 05 月 13 日，注册资金 168 万元，住所浙江磐安工业园区平安路 68 号，法定代表人为杨成。经营范围包括塑料制品、海绵制造、销售。企业租赁磐安县农村集体经济发展有限公司薄弱村物业经济园一号、二号厂房，建筑面积 4487.6m²。公司主要负责人杨成为法人，有一名专职安全管理员马建国。</p> <p>磐安县和发塑料制品厂在发泡过程中使用甲苯二异氰酸酯 TDI，企业在发泡车间（厂房一）的东南方向设置 TDI 中间库。TDI 中间库用于存放 TDI、聚醚多元醇。</p> <p style="text-align: center;">存在问题及整改意见一览表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">序号</th> <th style="width: 45%;">存在问题</th> <th style="width: 50%;">整改意见</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>中间库内未设置防液体流散的设施；</td> <td>企业应在针对不同物料设置液体流散收集设施及壕坡；</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>中间库温湿度未进行每日记录；</td> <td>中间库温湿度应每日记录；</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>TDI 中间库未设置装卸车操作规程等；</td> <td>企业应制定并张贴危险化学品装卸安全操作规程；</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>中间库灭火器数量不足，未设置手提式干粉灭火器和消防沙；</td> <td>中间库还应设置至少一具手提式干粉灭火器和消防沙至少一立方米；</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>TDI 中间仓库外未安装洗眼器；</td> <td>TDI 中间仓库外应安装洗眼器；</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>未设置 TDI 的有毒气体探头；</td> <td>应设置带现场声光报的 TDI 有毒气体探头，并将信号发送至 24h 有人值班的值班室；</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>因 TDI 已不列入剧毒化学品范围，剧毒品安全管理制度不适用；</td> <td>剧毒品安全管理制度应改为高毒品安全管理制度；</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td>未见防雷检测报告；</td> <td>企业应委托有资质单位出具合格的防雷检测报告。</td> </tr> </tbody> </table> <p>根据上述评价结果，在落实本报告第 5.1 章节提出的整改意见（并经确认）后，该内部柴油撬装站的安全条件符合相关标准规范要求。</p>		序号	存在问题	整改意见	1	中间库内未设置防液体流散的设施；	企业应在针对不同物料设置液体流散收集设施及壕坡；	2	中间库温湿度未进行每日记录；	中间库温湿度应每日记录；	3	TDI 中间库未设置装卸车操作规程等；	企业应制定并张贴危险化学品装卸安全操作规程；	4	中间库灭火器数量不足，未设置手提式干粉灭火器和消防沙；	中间库还应设置至少一具手提式干粉灭火器和消防沙至少一立方米；	5	TDI 中间仓库外未安装洗眼器；	TDI 中间仓库外应安装洗眼器；	6	未设置 TDI 的有毒气体探头；	应设置带现场声光报的 TDI 有毒气体探头，并将信号发送至 24h 有人值班的值班室；	7	因 TDI 已不列入剧毒化学品范围，剧毒品安全管理制度不适用；	剧毒品安全管理制度应改为高毒品安全管理制度；	8	未见防雷检测报告；	企业应委托有资质单位出具合格的防雷检测报告。
	序号	存在问题	整改意见																										
	1	中间库内未设置防液体流散的设施；	企业应在针对不同物料设置液体流散收集设施及壕坡；																										
	2	中间库温湿度未进行每日记录；	中间库温湿度应每日记录；																										
	3	TDI 中间库未设置装卸车操作规程等；	企业应制定并张贴危险化学品装卸安全操作规程；																										
	4	中间库灭火器数量不足，未设置手提式干粉灭火器和消防沙；	中间库还应设置至少一具手提式干粉灭火器和消防沙至少一立方米；																										
	5	TDI 中间仓库外未安装洗眼器；	TDI 中间仓库外应安装洗眼器；																										
	6	未设置 TDI 的有毒气体探头；	应设置带现场声光报的 TDI 有毒气体探头，并将信号发送至 24h 有人值班的值班室；																										
	7	因 TDI 已不列入剧毒化学品范围，剧毒品安全管理制度不适用；	剧毒品安全管理制度应改为高毒品安全管理制度；																										
	8	未见防雷检测报告；	企业应委托有资质单位出具合格的防雷检测报告。																										
项目组成人员	姓名	工作任务																											
项目组组长	应子科	现场勘察																											
报告编制人	卢含晴	现场勘察，报告编制																											
项目组成员	陈涵跃	整理资料																											
项目组成员	陈晓俊	整理资料																											

项目组成员	贾黎婷	报告校核	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国华		
参与评价工作	安全评价师	陈国华、章强、陈晓俊、胡洁萍、应子科、贾黎婷、陈涵跃	
	注册安全工程师	陈国华、章强、陈晓俊、胡洁萍、应子科、贾黎婷、陈涵跃、卢含晴	
	技术专家	/	
现场勘察时间	2024. 04. 07	报告提交时间	2024. 06

现场图片：





