

评价项目概况																							
企业名称	中国石化销售股份有限公司浙江遂昌大柘加油站																						
项目名称	中国石化销售股份有限公司浙江遂昌大柘加油站经营危险化学品安全现状评价报告																						
行业类别	<input checked="" type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他																						
项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司浙江遂昌大柘加油站是一家危险化学品经营企业，是中国石化销售股份有限公司浙江丽水遂昌石油支公司的下属加油站，隶属于中国石化销售股份有限公司浙江丽水石油分公司，位于浙江省丽水市遂昌县大柘镇通济路，主要从事成品油：汽油、柴油的零售业务。该站现有从业人员 4 人，站内现有加油机 2 台，20m<sup>3</sup> 埋地卧式汽油罐 1 只，20m<sup>3</sup>埋地卧式柴油罐 1 只，折合成油罐总容积 30m<sup>3</sup>（柴油罐容积折半计入），依据 GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定，属于三级加油站。</p> <p>在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给浙江丽水遂昌石油支公司，浙江丽水遂昌石油支公司对提出的问题安排了整改落实，在本报告装订前尚未完成整改的，将提出整改意见。本项目安全评价提出的整改问题及整改落实情况详见表 6-1。</p> <p style="text-align: center;"><b>表 6-1 本项目存在的问题及整改情况一览表</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">存在的问题</th> <th style="width: 30%;">整改意见</th> <th style="width: 30%;">整改落实情</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>该加油站总平面布置图与现状不一致（卸油区的黄沙箱、卸油房的尺寸及围墙位置与图纸不符；站区东南面一根固定拉绳和柱子图纸中未画出；西南面通济路上架空电力线路未画出来；站区西北面地磅已停用，图纸中未标明停用。</td> <td>委托相关的资质单位修正总平面布置图，提供与现状一致的总平面布置图。</td> <td>尚未完成改。</td> </tr> <tr> <td>消防沙配备不足2m<sup>3</sup>。</td> <td>消防沙配备不少于 2m<sup>3</sup>。</td> <td>尚未完成改。</td> </tr> <tr> <td>加油区张贴的安全警示标志不符合GB/T2893.5、GB2894、GB13495.1、GB15630等的规定。</td> <td>按照 GB/T2893.5、GB2894、GB13495.1、GB15630 的规定在加油区重新张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”“禁打手机”“限速5km/h”等安全警示标志。</td> <td>尚未完成改。</td> </tr> <tr> <td>各通气管未按GB7231的规定张贴介质名称、流向箭头。</td> <td>各通气管按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。</td> <td>尚未完成改。</td> </tr> <tr> <td>该站厕所未张贴“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。</td> <td>在厕所门口张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。</td> <td>尚未完成改。</td> </tr> <tr> <td>油罐区未张贴受限空间安全风险警示牌。</td> <td>在埋地油罐区张贴明显的受限空间安全风险警示牌。</td> <td>尚未完成改。</td> </tr> </tbody> </table>		存在的问题	整改意见	整改落实情	该加油站总平面布置图与现状不一致（卸油区的黄沙箱、卸油房的尺寸及围墙位置与图纸不符；站区东南面一根固定拉绳和柱子图纸中未画出；西南面通济路上架空电力线路未画出来；站区西北面地磅已停用，图纸中未标明停用。	委托相关的资质单位修正总平面布置图，提供与现状一致的总平面布置图。	尚未完成改。	消防沙配备不足2m <sup>3</sup> 。	消防沙配备不少于 2m <sup>3</sup> 。	尚未完成改。	加油区张贴的安全警示标志不符合GB/T2893.5、GB2894、GB13495.1、GB15630等的规定。	按照 GB/T2893.5、GB2894、GB13495.1、GB15630 的规定在加油区重新张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”“禁打手机”“限速5km/h”等安全警示标志。	尚未完成改。	各通气管未按GB7231的规定张贴介质名称、流向箭头。	各通气管按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。	尚未完成改。	该站厕所未张贴“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。	在厕所门口张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。	尚未完成改。	油罐区未张贴受限空间安全风险警示牌。	在埋地油罐区张贴明显的受限空间安全风险警示牌。	尚未完成改。
	存在的问题	整改意见	整改落实情																				
	该加油站总平面布置图与现状不一致（卸油区的黄沙箱、卸油房的尺寸及围墙位置与图纸不符；站区东南面一根固定拉绳和柱子图纸中未画出；西南面通济路上架空电力线路未画出来；站区西北面地磅已停用，图纸中未标明停用。	委托相关的资质单位修正总平面布置图，提供与现状一致的总平面布置图。	尚未完成改。																				
	消防沙配备不足2m <sup>3</sup> 。	消防沙配备不少于 2m <sup>3</sup> 。	尚未完成改。																				
	加油区张贴的安全警示标志不符合GB/T2893.5、GB2894、GB13495.1、GB15630等的规定。	按照 GB/T2893.5、GB2894、GB13495.1、GB15630 的规定在加油区重新张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”“禁打手机”“限速5km/h”等安全警示标志。	尚未完成改。																				
	各通气管未按GB7231的规定张贴介质名称、流向箭头。	各通气管按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。	尚未完成改。																				
	该站厕所未张贴“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。	在厕所门口张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。	尚未完成改。																				
	油罐区未张贴受限空间安全风险警示牌。	在埋地油罐区张贴明显的受限空间安全风险警示牌。	尚未完成改。																				
项目组成人员	姓名	工作任务																					
项目负责人	金礼权	现场勘察																					
报告编制人	周佳捷	现场勘察，报告编制																					

项目组成员	陈涵跃	整理资料	
项目组成员	贾黎婷, 陈晓俊	整理资料	
项目组成员	贾黎婷	报告校核	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国华		
参与评价工作	安全评价师	金礼权 陈晓俊 陈涵跃 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华	
	注册安全工程师	金礼权 陈晓俊 陈涵跃 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华 周佳捷	
	技术专家		
现场勘察时间	2024. 6. 25	报告提交时间	2024. 7

现场图片:





