

评价项目概况																	
企业名称	中国石油天然气股份有限公司浙江丽水销售分公司云和银龙加油站																
项目名称	中国石油天然气股份有限公司浙江丽水销售分公司云和银龙加油站经营危险化学品安全现状评价报告																
行业类别	<input checked="" type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他																
项目简介	<p>中国石油天然气股份有限公司浙江丽水销售分公司云和银龙加油站是一家危险化学品经营企业，是中国石油天然气股份有限公司浙江丽水销售分公司分支机构，位于浙江省丽水市云和县凤凰街道中山西路 116-8 号，主要从事成品油：汽油、柴油的零售业务。现有从业人员 7 人。该加油站现有加油机 4 台，30m³ 埋地汽油罐 3 只（92#、95#、98#汽油罐各 1 只），30m³埋地柴油罐 1 只，折合成油罐总容积 105m³（柴油罐容积折半计入），依据 GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定，属于二级加油站。</p> <p>在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给该加油站，该加油站对提出的问题进行了整改落实，本项目安全评价提出的整改问题及整改落实情况详见表 6-1。</p> <p style="text-align: center;">表 6-1 本项目存在问题及整改落实情况一览表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">序号</th> <th style="width: 60%;">发现的问题</th> <th style="width: 35%;">整改意见</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>加油岛两端设置的钢制防撞柱直径小于 100mm。</td> <td>加油岛两端防撞柱更换为直径不小于 100mm，高度不低 0.5m 高的钢质防撞柱，并安装牢固。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>各通气管未按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。</td> <td>通气管按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>加油区出口处未张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”“禁打手机”“限速 5km”安全警示标志。</td> <td>在加油区出口处设置明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”“禁打手机”“限速 5km”安全警示标志。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>埋地油罐区未设置明显的限载标志；</td> <td>在埋地油罐区设置明显的限载标志。</td> </tr> </tbody> </table> <p>通过对中国石油天然气股份有限公司浙江丽水销售分公司云和银龙加油站的危险、有害因素辨识和分析，该加油站在经营过程中主要危险性在于汽油、柴油的易燃易爆危险性，在日常安全管理中应重点做好安全防范措施。</p>		序号	发现的问题	整改意见	1	加油岛两端设置的钢制防撞柱直径小于 100mm。	加油岛两端防撞柱更换为直径不小于 100mm，高度不低 0.5m 高的钢质防撞柱，并安装牢固。	2	各通气管未按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。	通气管按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。	3	加油区出口处未张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”“禁打手机”“限速 5km”安全警示标志。	在加油区出口处设置明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”“禁打手机”“限速 5km”安全警示标志。	4	埋地油罐区未设置明显的限载标志；	在埋地油罐区设置明显的限载标志。
序号	发现的问题	整改意见															
1	加油岛两端设置的钢制防撞柱直径小于 100mm。	加油岛两端防撞柱更换为直径不小于 100mm，高度不低 0.5m 高的钢质防撞柱，并安装牢固。															
2	各通气管未按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。	通气管按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。															
3	加油区出口处未张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”“禁打手机”“限速 5km”安全警示标志。	在加油区出口处设置明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”“禁打手机”“限速 5km”安全警示标志。															
4	埋地油罐区未设置明显的限载标志；	在埋地油罐区设置明显的限载标志。															
项目组成人员	姓名	工作任务															
项目负责人	金礼权	现场勘察															
报告编制人	周佳捷	现场勘察，报告编制															

项目组成员	陈涵跃	整理资料	
项目组成员	贾黎婷, 陈晓俊	整理资料	
项目组成员	贾黎婷	报告校核	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国华		
参与评价工作	安全评价师	金礼权 陈晓俊 陈涵跃 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华	
	注册安全工程师	金礼权 陈晓俊 陈涵跃 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华 周佳捷	
	技术专家		
现场勘察时间	2024. 7. 5	报告提交时间	2024. 7

现场图片：





