

评价项目概况																																																					
企业名称	浙江樱玫莉雅化妆品有限公司																																																				
项目名称	在役化妆品生产装置及环保设施安全现状评价报告																																																				
行业类别	<input checked="" type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他																																																				
项目简介	<p>概况： 樱玫莉雅化妆品有限公司是 2010 年创办的国内知名的彩妆工厂之一，坐落于金华市婺城区大岩路 788 号，公司占地面积 21982 平方米，现有员工 180 余人，公司一直致力于唇彩、粉饼、粉底液、腮红、液体腮红、口红、散粉、睫毛膏、身体乳、眼影、眼线液、指甲油等彩妆产品的生产和销售。</p> <p>报告结论： 经安全评价，企业应根据本报告 5.1 节提出的整改意见落实整改，整改到位（并经确认）后，企业现状能满足在役生产装置及环保设施的安全生产条件。</p> <p>同时，企业应认真落实本报告 5.2 节提出的安全对策措施，保持安全设施、安全管理体系的有效运行。</p> <p>整改意见：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>隐患问题</th> <th>整改建议</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2#厂房北侧与浙江智中特种玻璃有限公司生产车间间距不足；</td> <td>建议企业采用设置防火墙等方法使其间距符合要求；</td> <td>未整改</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>作业场所未设置指甲油色浆的安全周知卡；</td> <td>作业场所应设置指甲油色浆的安全周知卡；</td> <td>未整改</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>现场勘查时，雨棚下堆有货物，占用了消防回车场地；</td> <td>搬离雨棚下的货物；</td> <td>未整改</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>储气罐压力表及安全阀未定期检验；</td> <td>储气罐压力表及安全阀应定期检验；</td> <td>未整改</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>本项目除 1#厂房、2#厂房外，其余建筑未进行防雷检测；</td> <td>对宿舍楼、综办公楼进行防雷检测；</td> <td>已整改</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>企业未制定风险分级管控制度、隐患排查制度、危险化学品安全管理制度等；</td> <td>企业应制定风险分级管控制度、隐患排查制度、危险化学品安全管理制度；</td> <td>未整改</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>环保设施未设置压差计、未设置泄爆装置、未设置自动喷淋与探温装置连锁；</td> <td>环保设施应设置压差计、设置泄爆装置、设置自动喷淋与探温装置连锁；</td> <td>未整改</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>企业未对环保设施开展安全风险辨识和分级管控；</td> <td>企业应对环保设施开展安全风险辨识和分级管控；</td> <td>未整改</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>企业未对从业人员开展环保设施安全生产专题培训教育；</td> <td>企业应对从业人员开展环保设施安全生产专题培训教育；</td> <td>未整改</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>企业未按照规定开展环保设施相关突发事件应急救援演练；</td> <td>企业应按照规定开展环保设施相关突发事件应急救援演练；</td> <td>未整改</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>企业未对废气净化处理装置进行有限空间辨识；</td> <td>企业应对废气净化处理装置进行有限空间辨识；</td> <td>未整改</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>企业未提供处理装置定期维护保养；</td> <td>企业应提供处理装置定期维护保养；</td> <td>未整改</td> </tr> </tbody> </table>	序号	隐患问题	整改建议	备注	1	2#厂房北侧与浙江智中特种玻璃有限公司生产车间间距不足；	建议企业采用设置防火墙等方法使其间距符合要求；	未整改	2	作业场所未设置指甲油色浆的安全周知卡；	作业场所应设置指甲油色浆的安全周知卡；	未整改	3	现场勘查时，雨棚下堆有货物，占用了消防回车场地；	搬离雨棚下的货物；	未整改	4	储气罐压力表及安全阀未定期检验；	储气罐压力表及安全阀应定期检验；	未整改	5	本项目除 1#厂房、2#厂房外，其余建筑未进行防雷检测；	对宿舍楼、综办公楼进行防雷检测；	已整改	6	企业未制定风险分级管控制度、隐患排查制度、危险化学品安全管理制度等；	企业应制定风险分级管控制度、隐患排查制度、危险化学品安全管理制度；	未整改	7	环保设施未设置压差计、未设置泄爆装置、未设置自动喷淋与探温装置连锁；	环保设施应设置压差计、设置泄爆装置、设置自动喷淋与探温装置连锁；	未整改	8	企业未对环保设施开展安全风险辨识和分级管控；	企业应对环保设施开展安全风险辨识和分级管控；	未整改	9	企业未对从业人员开展环保设施安全生产专题培训教育；	企业应对从业人员开展环保设施安全生产专题培训教育；	未整改	10	企业未按照规定开展环保设施相关突发事件应急救援演练；	企业应按照规定开展环保设施相关突发事件应急救援演练；	未整改	11	企业未对废气净化处理装置进行有限空间辨识；	企业应对废气净化处理装置进行有限空间辨识；	未整改	12	企业未提供处理装置定期维护保养；	企业应提供处理装置定期维护保养；	未整改
	序号	隐患问题	整改建议	备注																																																	
	1	2#厂房北侧与浙江智中特种玻璃有限公司生产车间间距不足；	建议企业采用设置防火墙等方法使其间距符合要求；	未整改																																																	
	2	作业场所未设置指甲油色浆的安全周知卡；	作业场所应设置指甲油色浆的安全周知卡；	未整改																																																	
	3	现场勘查时，雨棚下堆有货物，占用了消防回车场地；	搬离雨棚下的货物；	未整改																																																	
	4	储气罐压力表及安全阀未定期检验；	储气罐压力表及安全阀应定期检验；	未整改																																																	
	5	本项目除 1#厂房、2#厂房外，其余建筑未进行防雷检测；	对宿舍楼、综办公楼进行防雷检测；	已整改																																																	
	6	企业未制定风险分级管控制度、隐患排查制度、危险化学品安全管理制度等；	企业应制定风险分级管控制度、隐患排查制度、危险化学品安全管理制度；	未整改																																																	
	7	环保设施未设置压差计、未设置泄爆装置、未设置自动喷淋与探温装置连锁；	环保设施应设置压差计、设置泄爆装置、设置自动喷淋与探温装置连锁；	未整改																																																	
	8	企业未对环保设施开展安全风险辨识和分级管控；	企业应对环保设施开展安全风险辨识和分级管控；	未整改																																																	
	9	企业未对从业人员开展环保设施安全生产专题培训教育；	企业应对从业人员开展环保设施安全生产专题培训教育；	未整改																																																	
	10	企业未按照规定开展环保设施相关突发事件应急救援演练；	企业应按照规定开展环保设施相关突发事件应急救援演练；	未整改																																																	
	11	企业未对废气净化处理装置进行有限空间辨识；	企业应对废气净化处理装置进行有限空间辨识；	未整改																																																	
12	企业未提供处理装置定期维护保养；	企业应提供处理装置定期维护保养；	未整改																																																		

	13	有机废气治理系统与主体生产装置之间的管道系统未安装阻火器；	有机废气治理系统与主体生产装置之间的管道系统应安装阻火器；	未整改
	14	危废库未设有溢流措施；	危废库应设有溢流措施；	未整改
	15	设计单位提出的整改意见，企业未整改；	设计单位提出的整改意见，企业应落实整改；	未整改

项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	应子科	现场勘察	
报告编制人	贾黎婷	现场勘察，报告编制	
项目组成员	黄寺贵	整理资料	
项目组成员	陈晓俊	整理资料	
项目组成员	陈涵跃	报告校核	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国华		
参与评价工作	安全评价师	应子科、贾黎婷、黄寺贵、陈涵跃、陈晓俊、章强、胡洁萍、陈国华	
	注册安全工程师	应子科、贾黎婷、黄寺贵、陈涵跃、陈晓俊、章强、胡洁萍、陈国华	
	技术专家	/	
现场勘察时间	2024. 5. 15	报告提交时间	2024. 7. 31

现场图片：



