

评价项目概况																			
企业名称	中国石化销售股份有限公司浙江云和迎宾路加油站																		
项目名称	中国石化销售股份有限公司浙江云和迎宾路加油站经营危险化学品安全现状评价报告																		
行业类别	<input checked="" type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他																		
项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司浙江云和迎宾路加油站是一家危险化学品经营企业，是中国石化销售股份有限公司浙江丽水云和石油支公司的下属加油站，隶属于中国石化销售股份有限公司浙江丽水石油分公司，位于浙江省丽水市云和县元和街道白垟墩村 70 号，主要从事成品油：汽油、柴油的零售业务。现有从业人员 8 人。</p> <p>在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给该浙江丽水云和石油支公司，浙江丽水云和石油支公司对提出的问题安排了整改落实，在本报告装订前尚未完成整改的，将提出整改意见。本项目安全评价提出的整改问题及整改落实情况详见表 6-1。</p> <p>表 6-1 本项目存在的问题及整改情况一览表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发现的问题</th> <th>整改意见</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>该加油站总平面布置图与现状不一致： 1) 总平面布置图上加油区东侧 92#、95#汽油加油机实际为 92#、98#汽油加油机；2) 埋地油罐区西侧第二个 95#汽油罐实际为 98#汽油罐；3) 油罐区西南侧架空通讯线路位置与实际不一致；4) 站房西北侧钢棚未画出来。</td> <td>委托有资质的单位修正总平面布置图，提供与现状一致的总平面布置图。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>人孔操作井内油罐人孔盖存在部分生锈腐蚀现象。</td> <td>对人孔操作井内油罐人孔盖进行防腐处理。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>职业危险告知牌上的柴油闪点错误。</td> <td>修正职业危险告知牌上的柴油闪点（柴油的闪点不低于 60℃）。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>加油区未张贴明显的“禁止吸烟”等安全警示标志。</td> <td>在加油区张贴明显的“禁止吸烟”等安全警示标志。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>受限空间安全警示牌上的有害物质内容错误。</td> <td>修正受限空间安全警示牌上的有害物质名称、职业接触限值等内容。</td> </tr> </tbody> </table>	序号	发现的问题	整改意见		该加油站总平面布置图与现状不一致： 1) 总平面布置图上加油区东侧 92#、95#汽油加油机实际为 92#、98#汽油加油机；2) 埋地油罐区西侧第二个 95#汽油罐实际为 98#汽油罐；3) 油罐区西南侧架空通讯线路位置与实际不一致；4) 站房西北侧钢棚未画出来。	委托有资质的单位修正总平面布置图，提供与现状一致的总平面布置图。		人孔操作井内油罐人孔盖存在部分生锈腐蚀现象。	对人孔操作井内油罐人孔盖进行防腐处理。		职业危险告知牌上的柴油闪点错误。	修正职业危险告知牌上的柴油闪点（柴油的闪点不低于 60℃）。		加油区未张贴明显的“禁止吸烟”等安全警示标志。	在加油区张贴明显的“禁止吸烟”等安全警示标志。		受限空间安全警示牌上的有害物质内容错误。	修正受限空间安全警示牌上的有害物质名称、职业接触限值等内容。
	序号	发现的问题	整改意见																
		该加油站总平面布置图与现状不一致： 1) 总平面布置图上加油区东侧 92#、95#汽油加油机实际为 92#、98#汽油加油机；2) 埋地油罐区西侧第二个 95#汽油罐实际为 98#汽油罐；3) 油罐区西南侧架空通讯线路位置与实际不一致；4) 站房西北侧钢棚未画出来。	委托有资质的单位修正总平面布置图，提供与现状一致的总平面布置图。																
		人孔操作井内油罐人孔盖存在部分生锈腐蚀现象。	对人孔操作井内油罐人孔盖进行防腐处理。																
		职业危险告知牌上的柴油闪点错误。	修正职业危险告知牌上的柴油闪点（柴油的闪点不低于 60℃）。																
		加油区未张贴明显的“禁止吸烟”等安全警示标志。	在加油区张贴明显的“禁止吸烟”等安全警示标志。																
		受限空间安全警示牌上的有害物质内容错误。	修正受限空间安全警示牌上的有害物质名称、职业接触限值等内容。																

	<p>任命的专职安全管理员王爱琴尚未取得安全合格证书。</p>		<p>任命的专职安全管理员应取得应急管理部门核发的安全合格证书。</p>	
<p>通过对中国石化销售股份有限公司浙江云和迎宾路加油站的危险、有害因素辨识和分析，该加油站在经营过程中主要危险性在于汽油、柴油的易燃易爆危险性，在日常安全管理中应重点做好安全防范措施。</p>				
项目组成人员		姓名		工作任务
项目负责人		金礼权		现场勘察
报告编制人		金礼权		现场勘察，报告编制
项目组成员		陈晓俊、贾黎婷		整理资料
项目组成员		陈涵跃		整理资料
项目组成员		周佳捷		报告校核
技术负责人		章强		
报告审核人		胡洁萍		
过程控制负责人		陈国华		
参与评价工作		安全评价师		金礼权、陈涵跃、陈晓俊、贾黎婷、章强、胡洁萍、陈国华
		注册安全工程师		金礼权、陈涵跃、陈晓俊、贾黎婷、周佳捷、章强、胡洁萍、陈国华
		技术专家		
现场勘察时间		2024. 5. 24	报告提交时间	2024. 7
现场图片：				
				



