

评价项目概况																							
企业名称	中国石化销售股份有限公司浙江云和城南加油站																						
项目名称	中国石化销售股份有限公司浙江云和城南加油站经营危险化学品安全现状评价报告																						
行业类别	<input checked="" type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他																						
项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司浙江云和城南加油站是一家危险化学品经营企业，是中国石化销售股份有限公司浙江丽水云和石油支公司的下属加油站，隶属于中国石化销售股份有限公司浙江丽水石油分公司，位于浙江省丽水市云和县元和街道城东路 122 号，主要从事成品油：汽油、柴油的零售业务。该站现有从业人员 6 人，站内现有加油机 4 台，20m³ 埋地卧式汽油罐 3 只，20m³ 埋地卧式柴油罐 1 只，折合成油罐总容积 70m³（柴油罐容积折半计入），依据 GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定，属于三级加油站。</p> <p>在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给中国石化销售股份有限公司浙江丽水云和石油支公司，中国石化销售股份有限公司浙江丽水云和石油支公司对提出的问题进行了整改落实，在本报告装订前尚未完成整改的，将提出整改意见。本项目安全评价提出的整改问题及整改落实情况详见表 6-1。</p> <p>表 6-1 本项目存在的问题及整改情况一览表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发现的问题</th> <th>整改意见</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>埋地汽油罐到西侧的站房厕所、储物间门的距离不足 4m。</td> <td>把站房厕所、储物间门向内移，使其与埋地汽油罐之间的距离不小于 4m。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>人孔操作井内油罐人孔盖、输油管、法兰、螺栓存在生锈腐蚀现象。</td> <td>对人孔操作井内人孔盖、输油管、法兰、螺栓进行防腐处理。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>厕所门口处于爆炸危险区域内的照明灯具为非防爆型。</td> <td>把厕所门口处于爆炸危险区域内的照明灯具更换为防爆型或给予迁移到爆炸危险区域外。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>职业危险告知牌上柴油闪点错误。</td> <td>修正职业危险告知牌上的柴油闪点（柴油的闪点不低于 60℃）。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>加油区未张贴明显的“禁止吸烟”等安全警示标志。</td> <td>在加油区张贴明显的“禁止吸烟”等安全警示标志。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>受限空间安全警示牌上的有害物质内容错误。</td> <td>修正受限空间安全警示牌上的有害物质名称、职业接触限值等内容。</td> </tr> </tbody> </table> <p>通过对中国石化销售股份有限公司浙江云和城南加油站的危险、有害因素辨识和分析，该加油站在经营过程中主要危险性在于汽油、柴油的易燃易爆危险性，在日常安全管理中应重点做好安全防范措施。</p>		序号	发现的问题	整改意见		埋地汽油罐到西侧的站房厕所、储物间门的距离不足 4m。	把站房厕所、储物间门向内移，使其与埋地汽油罐之间的距离不小于 4m。		人孔操作井内油罐人孔盖、输油管、法兰、螺栓存在生锈腐蚀现象。	对人孔操作井内人孔盖、输油管、法兰、螺栓进行防腐处理。		厕所门口处于爆炸危险区域内的照明灯具为非防爆型。	把厕所门口处于爆炸危险区域内的照明灯具更换为防爆型或给予迁移到爆炸危险区域外。		职业危险告知牌上柴油闪点错误。	修正职业危险告知牌上的柴油闪点（柴油的闪点不低于 60℃）。		加油区未张贴明显的“禁止吸烟”等安全警示标志。	在加油区张贴明显的“禁止吸烟”等安全警示标志。		受限空间安全警示牌上的有害物质内容错误。	修正受限空间安全警示牌上的有害物质名称、职业接触限值等内容。
序号	发现的问题	整改意见																					
	埋地汽油罐到西侧的站房厕所、储物间门的距离不足 4m。	把站房厕所、储物间门向内移，使其与埋地汽油罐之间的距离不小于 4m。																					
	人孔操作井内油罐人孔盖、输油管、法兰、螺栓存在生锈腐蚀现象。	对人孔操作井内人孔盖、输油管、法兰、螺栓进行防腐处理。																					
	厕所门口处于爆炸危险区域内的照明灯具为非防爆型。	把厕所门口处于爆炸危险区域内的照明灯具更换为防爆型或给予迁移到爆炸危险区域外。																					
	职业危险告知牌上柴油闪点错误。	修正职业危险告知牌上的柴油闪点（柴油的闪点不低于 60℃）。																					
	加油区未张贴明显的“禁止吸烟”等安全警示标志。	在加油区张贴明显的“禁止吸烟”等安全警示标志。																					
	受限空间安全警示牌上的有害物质内容错误。	修正受限空间安全警示牌上的有害物质名称、职业接触限值等内容。																					
项目组成人员	姓名	工作任务																					

项目负责人	金礼权	现场勘察	
报告编制人	金礼权	现场勘察，报告编制	
项目组成员	陈涵跃	整理资料	
项目组成员	贾黎婷，陈晓俊	整理资料	
项目组成员	周佳捷	报告校核	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国华		
参与评价工作	安全评价师	金礼权 陈晓俊 陈涵跃 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华	
	注册安全工程师	金礼权 陈晓俊 陈涵跃 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华 周佳捷	
	技术专家		
现场勘察时间	2024. 2. 9	报告提交时间	2024. 7

现场图片：





