

评价项目概况																
企业名称	中国石化销售股份有限公司浙江缙云金隆加油站															
项目名称	中国石化销售股份有限公司浙江缙云金隆加油站经营危险化学品安全现状评价报告															
行业类别	<input checked="" type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他															
项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司浙江缙云金隆加油站是一家危险化学品经营企业，隶属于中国石化销售股份有限公司浙江丽水石油分公司（是中国石化销售股份有限公司浙江丽水缙云石油支公司的分支机构，由其负责日常管理），位于浙江省丽水市缙云县七里乡金弄汽配市场，主要从事汽油、柴油的零售业务。现有从业人员 3 人。该加油站现设有加油机 4 台、30m392#埋地汽油罐 1 只、30m395#埋地汽油罐 1 只、30m30#埋地柴油罐 1 只，折算后总容积为 75m3（柴油罐容积折半计入）。依据 GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定，属于三级加油站。</p> <p>在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给浙江丽水缙云石油支公司，浙江丽水缙云石油支公司对提出的问题进行了整改落实，在本报告装订前尚未完成整改的，将提出整改意见。本项目安全评价提出的整改问题及整改落实情况详见表 6-1。</p> <p>表 6-1 本项目存在的问题及整改情况一览表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发现的问题</th> <th>整改意见</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>该站增加光伏后未经具有化工石化医药行业设计资质单位出具总平面布置图等图纸</td> <td>委托具有化工石化医药行业设计资质单位出具总平面布置图等图纸。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>该站各油罐人孔操作井内油罐人孔盖、管道、法兰及通气管法兰螺栓存在生锈腐蚀现象。</td> <td>对各油罐人孔操作井内油罐人孔盖、管道、法兰及通气管法兰螺栓进行防腐处理。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>该站由浙江防雷安全检测有限公司于 2024 年 3 月 18 日出具的金隆加油站防雷（防静电接地）装置检测报告中未包含光伏等设备的检测点位。</td> <td>光伏发电装置接地装置委托有资质的单位检测合格。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>加油区张贴的“禁止烟火”“禁止吸烟”等安全警示标志已褪色不明显。</td> <td>按照 GB/T2893.5、GB2894、GB13495.1、GB15630 的规定在加油区张贴明显的“禁止烟火”“禁止吸烟”“禁打手机”“限速 5km/h”等安全警示标志。</td> </tr> </tbody> </table>	序号	发现的问题	整改意见		该站增加光伏后未经具有化工石化医药行业设计资质单位出具总平面布置图等图纸	委托具有化工石化医药行业设计资质单位出具总平面布置图等图纸。		该站各油罐人孔操作井内油罐人孔盖、管道、法兰及通气管法兰螺栓存在生锈腐蚀现象。	对各油罐人孔操作井内油罐人孔盖、管道、法兰及通气管法兰螺栓进行防腐处理。		该站由浙江防雷安全检测有限公司于 2024 年 3 月 18 日出具的金隆加油站防雷（防静电接地）装置检测报告中未包含光伏等设备的检测点位。	光伏发电装置接地装置委托有资质的单位检测合格。		加油区张贴的“禁止烟火”“禁止吸烟”等安全警示标志已褪色不明显。	按照 GB/T2893.5、GB2894、GB13495.1、GB15630 的规定在加油区张贴明显的“禁止烟火”“禁止吸烟”“禁打手机”“限速 5km/h”等安全警示标志。
序号	发现的问题	整改意见														
	该站增加光伏后未经具有化工石化医药行业设计资质单位出具总平面布置图等图纸	委托具有化工石化医药行业设计资质单位出具总平面布置图等图纸。														
	该站各油罐人孔操作井内油罐人孔盖、管道、法兰及通气管法兰螺栓存在生锈腐蚀现象。	对各油罐人孔操作井内油罐人孔盖、管道、法兰及通气管法兰螺栓进行防腐处理。														
	该站由浙江防雷安全检测有限公司于 2024 年 3 月 18 日出具的金隆加油站防雷（防静电接地）装置检测报告中未包含光伏等设备的检测点位。	光伏发电装置接地装置委托有资质的单位检测合格。														
	加油区张贴的“禁止烟火”“禁止吸烟”等安全警示标志已褪色不明显。	按照 GB/T2893.5、GB2894、GB13495.1、GB15630 的规定在加油区张贴明显的“禁止烟火”“禁止吸烟”“禁打手机”“限速 5km/h”等安全警示标志。														

	各通气管未按 GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定标明介质名称、流向箭头	各通气管按 GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定标明介质名称、流向箭头。	
	厕所门口未张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。	按照 GB/T2893.5、GB2894、GB13495.1、GB15630 的规定在厕所门口张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。	
	油罐区未张贴受限空间安全警示牌	在油罐区张贴受限空间安全警示牌。	
<p>通过对中国石化销售股份有限公司浙江缙云金隆加油站的危险、有害因素辨识和分析，该加油站在经营过程中主要危险性在于汽油、柴油的易燃易爆危险性，在日常安全管理中应重点做好安全防范措施。</p>			
项目组成人员		姓名	工作任务
项目负责人		金礼权	现场勘察
报告编制人		金礼权	现场勘察，报告编制
项目组成员		陈涵跃	整理资料
项目组成员		贾黎婷，陈晓俊	整理资料
项目组成员		周佳捷	报告校核
技术负责人		章强	
报告审核人		胡洁萍	
过程控制负责人		陈国华	
参与评价工作	安全评价师	金礼权 陈晓俊 陈涵跃 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华	
	注册安全工程师	金礼权 陈晓俊 陈涵跃 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华 周佳捷	
	技术专家		
现场勘察时间		2024.6.4	报告提交时间 2024.7
现场图片：			



