

评价项目概况																			
企业名称	中国石化销售股份有限公司浙江缙云新华加油站																		
项目名称	中国石化销售股份有限公司浙江缙云新华加油站经营危险化学品安全现状评价报告																		
行业类别	<input checked="" type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他																		
项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司浙江缙云新华加油站是一家危险化学品经营企业，是中国石化销售股份有限公司浙江丽水缙云石油支公司的下属加油站，隶属于中国石化销售股份有限公司浙江丽水石油分公司，位于浙江省丽水市缙云县新碧街道福康村下庄，主要从事成品油：汽油、柴油的零售业务。现有从业人员 6 人。站内现有 30m³ 埋地卧式汽油罐 2 只，30m³埋地卧式柴油罐 2 只，折合成油罐总容积 90m³（柴油罐容积折半计入），依据 GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定，属于三级级加油站。</p> <p>在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给加油站，该加油站对提出的问题均进行了整改落实。本项目安全评价提出的整改意见及整改落实情况详见表 6-1。</p> <p>表 6-1 本项目存在问题及整改情况一览表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发现的问题</th> <th>整改意见</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>站区西面的通讯线和电力线以及北面的电力线已埋地处理，图纸上未删除。</td> <td>委托有资质的单位修正总平面布置图，提供与现状一致的总平面布置图。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>充电区尚未配备灭火器。</td> <td>按 GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》、GB55036-2022《消防设施通用规范》等的规定，在充电区配备灭火器。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>加油区张贴的安全警示标志不明显（不符合 GB/T2893.5、GB2894、GB13495.1、GB15630 等的规定）。</td> <td>按照 GB/T2893.5、GB2894、GB13495.1、GB15630 的规定在加油区张贴明显的“禁止烟火”“禁止吸烟”“禁打手机”“限速 5km/h”等安全警示标志。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>充电区未张贴“当心触电”警示标志。</td> <td>充电区张贴“当心触电”警示标志。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>厕所门口未张贴“严禁烟火”安全警示标志。</td> <td>按照 GB/T2893.5、GB2894、GB13495.1、GB15630 的规定在厕所门口张贴“严禁烟火”安全警示标志。</td> </tr> </tbody> </table>	序号	发现的问题	整改意见		站区西面的通讯线和电力线以及北面的电力线已埋地处理，图纸上未删除。	委托有资质的单位修正总平面布置图，提供与现状一致的总平面布置图。		充电区尚未配备灭火器。	按 GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》、GB55036-2022《消防设施通用规范》等的规定，在充电区配备灭火器。		加油区张贴的安全警示标志不明显（不符合 GB/T2893.5、GB2894、GB13495.1、GB15630 等的规定）。	按照 GB/T2893.5、GB2894、GB13495.1、GB15630 的规定在加油区张贴明显的“禁止烟火”“禁止吸烟”“禁打手机”“限速 5km/h”等安全警示标志。		充电区未张贴“当心触电”警示标志。	充电区张贴“当心触电”警示标志。		厕所门口未张贴“严禁烟火”安全警示标志。	按照 GB/T2893.5、GB2894、GB13495.1、GB15630 的规定在厕所门口张贴“严禁烟火”安全警示标志。
序号	发现的问题	整改意见																	
	站区西面的通讯线和电力线以及北面的电力线已埋地处理，图纸上未删除。	委托有资质的单位修正总平面布置图，提供与现状一致的总平面布置图。																	
	充电区尚未配备灭火器。	按 GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》、GB55036-2022《消防设施通用规范》等的规定，在充电区配备灭火器。																	
	加油区张贴的安全警示标志不明显（不符合 GB/T2893.5、GB2894、GB13495.1、GB15630 等的规定）。	按照 GB/T2893.5、GB2894、GB13495.1、GB15630 的规定在加油区张贴明显的“禁止烟火”“禁止吸烟”“禁打手机”“限速 5km/h”等安全警示标志。																	
	充电区未张贴“当心触电”警示标志。	充电区张贴“当心触电”警示标志。																	
	厕所门口未张贴“严禁烟火”安全警示标志。	按照 GB/T2893.5、GB2894、GB13495.1、GB15630 的规定在厕所门口张贴“严禁烟火”安全警示标志。																	

		<table border="1"> <tr> <td>受限空间安全警示牌上的有害物质内容错误。</td> <td>重新辨识油罐区受限空间的有毒物质,修正受限空间安全警示牌内容。</td> </tr> </table>		受限空间安全警示牌上的有害物质内容错误。	重新辨识油罐区受限空间的有毒物质,修正受限空间安全警示牌内容。
受限空间安全警示牌上的有害物质内容错误。	重新辨识油罐区受限空间的有毒物质,修正受限空间安全警示牌内容。				
<p>通过对中国石化销售股份有限公司浙江缙云新华加油站的危险、有害因素辨识和分析,该加油站在经营过程中主要危险性在于汽油、柴油的易燃易爆危险性,在日常安全管理中应重点做好安全防范措施。</p>					
项目组成人员		姓名		工作任务	
项目负责人		金礼权		现场勘察、报告编制	
报告编制人		周佳捷		现场勘察、报告校核	
项目组成员		陈涵跃		整理资料	
项目组成员		陈晓俊		整理资料	
项目组成员		贾黎婷		收集资料	
技术负责人		章强			
报告审核人		胡洁萍			
过程控制负责人		陈国华			
参与评价工作	安全评价师	金礼权 陈晓俊 陈涵跃 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华			
	注册安全工程师	金礼权 陈晓俊 陈涵跃 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华 周佳捷			
	技术专家				
现场勘察时间		2024.6.4		报告提交时间	2024.8
现场图片:					



