


评价项目概况																						
企业名称	中国石化销售股份有限公司浙江龙泉八都加油站																					
项目名称	中国石化销售股份有限公司浙江龙泉八都加油站经营危险化学品安全现状评价报告																					
行业类别	<input checked="" type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他																					
项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司浙江龙泉八都加油站是一家危险化学品经营企业，隶属于中国石化销售股份有限公司浙江丽水石油分公司（是中国石化销售股份有限公司浙江丽水龙泉石油支公司的分支机构，由其负责日常管理），位于浙江省丽水市龙泉市八都镇，主要从事汽油、柴油的零售业务，现有从业人员 1 人。该加油站现设有加油机 2 台、20m392#汽油罐 1 只、20m395#汽油罐 1 只、20m30#柴油罐 1 只，折算后总容积为 50m3（柴油罐容积折半计入）。依据 GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定，属于三级加油站。</p> <p>在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给中国石化销售股份有限公司浙江丽水龙泉石油支公司，中国石化销售股份有限公司浙江丽水龙泉石油支公司对提出的问题安排了整改落实，在本报告装订前尚未完成整改的，将提出整改意见。本项目安全评价提出的整改问题及整改落实情况详见表 6-1。</p> <p>表 6-1 本项目存在的问题及整改情况一览表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>存在的问题</th> <th>整改意见</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>油罐人孔操作井内油罐人孔盖、螺栓等存在生锈腐蚀现象。</td> <td>对各油罐人孔操作井内油罐人孔盖、螺栓等进行防腐处理。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>加油双层管道未安装在线监测渗漏检测仪。</td> <td>加油双层管道安装在线监测渗漏检测仪。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>消防沙配备不足 2m3。</td> <td>增配消防沙至 2m3。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>加油区未张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”“禁打手机”“限速 5km/h”等安全警示标志。</td> <td>在加油区张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”“禁打手机”“限速 5km/h”等安全警示标志。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>各通气管未按 GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定标明介质名称、流向箭头。</td> <td>各通气管按 GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定标明介质名称、流向箭头。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>站区地面上未悬挂受限空间安全警示牌。</td> <td>在站区地面上明显处悬挂受限空间安全警示牌。</td> </tr> </tbody> </table> <p>通过对中国石化销售股份有限公司浙江龙泉八都加油站的危险、有害因素辨识和分析，该加油站在经营过程中主要危险性在于汽油、柴油的易燃易爆危险性，在日常安全管理中应重点做好安全防范措施。</p>	序号	存在的问题	整改意见		油罐人孔操作井内油罐人孔盖、螺栓等存在生锈腐蚀现象。	对各油罐人孔操作井内油罐人孔盖、螺栓等进行防腐处理。		加油双层管道未安装在线监测渗漏检测仪。	加油双层管道安装在线监测渗漏检测仪。		消防沙配备不足 2m3。	增配消防沙至 2m3。		加油区未张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”“禁打手机”“限速 5km/h”等安全警示标志。	在加油区张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”“禁打手机”“限速 5km/h”等安全警示标志。		各通气管未按 GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定标明介质名称、流向箭头。	各通气管按 GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定标明介质名称、流向箭头。		站区地面上未悬挂受限空间安全警示牌。	在站区地面上明显处悬挂受限空间安全警示牌。
	序号	存在的问题	整改意见																			
	油罐人孔操作井内油罐人孔盖、螺栓等存在生锈腐蚀现象。	对各油罐人孔操作井内油罐人孔盖、螺栓等进行防腐处理。																				
	加油双层管道未安装在线监测渗漏检测仪。	加油双层管道安装在线监测渗漏检测仪。																				
	消防沙配备不足 2m3。	增配消防沙至 2m3。																				
	加油区未张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”“禁打手机”“限速 5km/h”等安全警示标志。	在加油区张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”“禁打手机”“限速 5km/h”等安全警示标志。																				
	各通气管未按 GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定标明介质名称、流向箭头。	各通气管按 GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定标明介质名称、流向箭头。																				
	站区地面上未悬挂受限空间安全警示牌。	在站区地面上明显处悬挂受限空间安全警示牌。																				

项目组成人员		姓名	工作任务	
项目负责人		金礼权	现场勘察	
报告编制人		金礼权	现场勘察, 报告编制	
项目组成员		陈涵跃	整理资料	
项目组成员		贾黎婷, 陈晓俊	整理资料	
项目组成员		周佳捷	报告校核	
技术负责人		章强		
报告审核人		胡洁萍		
过程控制负责人		陈国华		
参与评价工作	安全评价师	金礼权 陈晓俊 陈涵跃 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华		
	注册安全工程师	金礼权 陈晓俊 陈涵跃 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华 周佳捷		
	技术专家			
现场勘察时间		2024. 6. 28	报告提交时间	2024. 8

现场图片:



VEEDER-ROOT



上海杰默生石油化工有限公司
设备类型: 液位仪\潜油泵
服务商: 上海杰默生石油化工有限公司
联系电话: 13958099749 (699749)

2

加油站设备

设备名称	液位仪
设备名称	液位仪
负责人	沈伟仁
现状	清洁、测
目标	四懂一测
	三会一懂

Silence 加油站设备检

设备名称: 液位仪

日期	时间	检查情况	处理
5-27	6:52	正常	
5-28	7:02	正常	
5-29	6:52	正常	
5-30	6:57	正常	
5-31	6:50	正常	
6-1	7:03	正常	
6-2	6:59	正常	
6-3	6:51	正常	
6-4	6:47	正常	
6-5	7:31	正常	
6-6	6:55	正常	
6-7	6:50	正常	
6-10	7:02	正常	

注: 本检查表适用于加油站设备检查, 由当班人员每班检查一次, 站长每五天抽查一次并签字

