

评价项目概况				
企业名称	丽水市嘉瑞文具有限公司			
项目名称	丽水市嘉瑞文具有限公司使用危险化学品安全现状评价报告			
行业类别	<input type="checkbox"/> 化工 <input checked="" type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他			
项目简介	<p>丽水市嘉瑞文具有限公司注册成立于2017年1月6日,位于浙江省丽水市莲都区南明山街道龙庆路301号,营业执照经营范围包括一般项目:文具制造;文具用品批发;文具用品零售;办公用品销售;互联网销售。许可项目:货物进出口;技术进出口,现有从业人员11人。</p> <p>在铅笔上色及沾顶工序涉及中使用危险化学品含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃](油漆及稀释剂)在评价过程中,评价人员积极与企业进行了沟通,在评价过程中发现的问题及时反馈给企业,企业对提出的问题进行了整改落实,本项目安全评价提出的整改意见及整改落实情况详情况下表</p>			
	1	抽条机布置区现场堆放的油漆及稀释剂过多,超过当天(班)使用量。	把抽条机布置区堆放过多的油漆及稀释剂转移至油漆中间仓库内,抽条机布置区堆放的油漆及稀释剂的量不超过当天(班)的使用量,以后要加强管理。	尚未完成整改。
	2	油漆中间仓库门口装有不防爆配电箱,仓库外墙上电线套管敷设不符合防爆要求。	把油漆中间仓库门口不防爆配电箱改为防爆型或迁移到爆炸危险区域外布置,外墙上电气线路套管改按防爆要求敷设或者给予拆除。	尚未完成整改。
	3	油漆中间仓库门口未安装人体防静电触摸球。	油漆中间仓库门口安装人体防静电触摸球。	尚未完成整改。
	4	抽条机布置区周边使用的油漆搅拌器不符合防爆要求,油漆临时堆放在配电箱边上。	把抽条机布置区油漆临时堆处周边使用的配电箱、电风扇、电源插座等改为防爆型或迁移到爆炸危险区域外布置,油漆搅拌器更换为气动搅拌器。	尚未完成整改。
	5	抽条机布置区油漆及稀释剂堆放区未设置防泄漏措施。	把抽条机布置区堆放的油漆及稀释剂放置在防泄漏托盘上。	尚未完成整改。
	6	涂漆场所建筑物防雷防静电接地装置未委托有资质单位检测合格。	生产车间(包含油漆中间仓库)的防雷防静电接地装置委托有资质单位检测合格。	尚未完成整改。
	7	未为涂装作业人员配备防静电工作服、防毒口罩等劳动防护用品。	为涂装作业人员配备防静电工作服、防毒口罩等劳动防护用品。	尚未完成整改。
	8	油桶开启使用铁质工具。	油桶开启工具改为不会产生火花的工具。	尚未完成整改。
	9	未在油漆中间仓库张贴明显的“当心中毒”“禁止吸烟”“严禁烟火”“注意通风”等安全警示标志。	根据 GB2893-2008《安全色》、GB2894-2008《安全标志及其使用导则》、GB13495.1-2015《消防安全标志第1部分:标志》等的规定在油漆中间仓库门口外墙张贴明显的“当心中毒”“禁止吸烟”“严禁烟火”“注意通风”等安全警示标志。	尚未完成整改。

10	未在沾顶间周边张贴明显的“当心中毒”“禁止吸烟”“严禁烟火”“注意通风”等安全警示标志。	根据 GB2893-2008《安全色》、GB2894-2008《安全标志及其使用导则》、GB13495.1-2015《消防安全标志第1部分：标志》等的规定在沾顶间张贴明显的“当心中毒”“禁止吸烟”“严禁烟火”“注意通风”等安全警示标志。	尚未完成整改。
11	未在抽条机布置区张贴明显的“当心中毒”“禁止吸烟”“严禁烟火”“注意通风”等安全警示标志。	根据 GB2893-2008《安全色》、GB2894-2008《安全标志及其使用导则》、GB13495.1-2015《消防安全标志第1部分：标志》等的规定在抽条机布置区张贴明显的“当心中毒”“禁止吸烟”“严禁烟火”“注意通风”等安全警示标志。	尚未完成整改。
12	油漆中间仓库未张贴的稀释剂的化学品警示牌或安全周知卡。	在油漆中间仓库张贴明显的稀释剂的化学品警示牌或安全周知卡。	尚未完成整改。
13	未在沾顶间张贴的稀释剂的化学品警示牌安全周知卡。	在沾顶间周边张贴明显的稀释剂的化学品警示牌或安全周知卡。	尚未完成整改。
14	未在抽条机布置区张贴稀释剂的化学品警示牌或安全周知卡。	在抽条机布置区张贴稀释剂的化学品警示牌或安全周知卡。	尚未完成整改。
15	油漆中间仓库配备的灭火器规格不符合 GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》的要求。	按 GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》的规定，把油漆中间仓库配备的3kg水基灭火器更换为5kg干粉灭火器。	已整改，该企业已按《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005的规定把油漆中间仓库配备的3kg水基灭火器更换为5kg干粉灭火器。
16	未为本项目涉及的部分从业人员未缴纳工伤保险。	为本项目涉及的所有从业人员缴纳工伤保险。	尚未完成整改。
17	2023年度没有组织应急预案的演练。	组织应急预案的演练。	尚未完成整改。
18	未按《安全生产法》第二十一条、《浙江省安全生产条例》第十三条的规定制订主要负责人安全生产职责。	按《安全生产法》第二十一条、《浙江省安全生产条例》第十三条的规定制订主要负责人安全生产职责。	已整改，该企业已按依据《安全生产法》第二十一条、《浙江省安全生产条例》第十三条的规定制订了企业主要负责人的安全生产责任制。
19	未按《安全生产法》第二十五条、《浙江省安全生产条例》第十五条的规定制订安全管理员安全生产职责。	按《安全生产法》第二十五条、《浙江省安全生产条例》第十五条的规定制订安全管理员安全生产职责。	已整改，该企业已按《安全生产法》第二十五条、《浙江省安全生产条例》第十五条的规定制订了安全管理员的安全生产责任制。
20	未按《安全生产法》第四十一条、《浙江省安全生产条例》第十二条的规定制订安全风险分级管控制度。	按《安全生产法》第四十一条、《浙江省安全生产条例》第十二条的规定制订安全风险分级管控制度。	已整改，该企业已按《安全生产法》第四十一条、《浙江省安全生产条例》第十二条的规定制订了安全风险分级管控制度。
项目组成人员		姓名	工作任务

项目负责人	金礼权	现场勘察	
报告编制人	金礼权	现场勘察，报告编制	
项目组成员	贾黎婷	整理资料	
项目组成员	陈晓俊	整理资料	
项目组成员	黄寺贵	整理资料	
项目组成员	陈涵跃	报告校核	
技术负责人	章 强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国华		
参与评价工作	安全评价师	贾黎婷、陈晓俊、黄寺贵、陈涵跃、章强、胡洁萍、陈国华	
	注册安全工程师	贾黎婷、陈晓俊、黄寺贵、陈涵跃、章 强、胡洁萍、陈国华	
	技术专家		
现场勘察时间	2023. 6. 21	报告提交时间	2023. 12. 8

现场图片：



