

评价项目概况																			
企业名称	中国石化销售股份有限公司浙江丽水丽青路加油站																		
项目名称	中国石化销售股份有限公司浙江丽水丽青路加油站经营危险化学品安全现状评价报告																		
行业类别	<input checked="" type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他																		
项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司浙江丽水丽青路加油站是一家危险化学品经营企业，是中国石化销售股份有限公司浙江丽水石油分公司的下属加油站，位于浙江丽水市丽青路46号，主要从事汽油零售业务，现有从业人员6人。该加油站现有加油机4台、30m³汽油罐3只，油罐总容积为90m³。依据GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定，属于三级加油站。</p> <p>在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给加油站，该加油站对提出的问题均进行了整改落实。本项目安全评价提出的整改意见及整改落实情况详见表6-1。</p> <p>表6-1 本项目存在问题及整改情况一览表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>存在的问题</th> <th>整改意见</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>河北海川能源科技股份有限公司于2024年6月出具的该站总平面布置现状图、爆炸危险区域划分图等图纸与现状不一致：1) 图名与营业执照不一致；2) 图上四周与现状不一致；3) 图上室外箱变、充电区等与加油机间距不一致；4) 工具箱应为应急物资箱、卸油房应为卸油口；5) 图上停用罐实际已拆除。</td> <td>委托有资质的单位修正该站总平面布置现状图、爆炸区域划分图，提供与现状一致的总平面布置现状图、爆炸区域划分图。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>油罐区未张贴“禁止吸烟”安全警示标志。</td> <td>在油罐区张贴明显的“禁止吸烟”安全警示标志。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>加油区未张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”“限速5km”“熄火加油”“禁打手机”等安全警示标志。</td> <td>在加油区张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”“限速5km”“熄火加油”“禁打手机”等安全警示标志。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>充电桩未张贴“当心触电”安全警示标志。</td> <td>在充电区张贴“当心触电”警示标志。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>油罐区张贴的受限空间安全警示牌上有害物质错误。</td> <td>重新辨识受限空间的有害物质，在油罐区张贴正确的受限空间安全警示牌。</td> </tr> </tbody> </table> <p>通过对中国石化销售股份有限公司浙江丽水丽青路加油站的危险、有害因素辨识和分析，该加油站在经营过程中主要危险性在于汽油的易燃易爆危险性，在日常安全管理中应重点做好安全防范措施。</p>	序号	存在的问题	整改意见		河北海川能源科技股份有限公司于2024年6月出具的该站总平面布置现状图、爆炸危险区域划分图等图纸与现状不一致：1) 图名与营业执照不一致；2) 图上四周与现状不一致；3) 图上室外箱变、充电区等与加油机间距不一致；4) 工具箱应为应急物资箱、卸油房应为卸油口；5) 图上停用罐实际已拆除。	委托有资质的单位修正该站总平面布置现状图、爆炸区域划分图，提供与现状一致的总平面布置现状图、爆炸区域划分图。		油罐区未张贴“禁止吸烟”安全警示标志。	在油罐区张贴明显的“禁止吸烟”安全警示标志。		加油区未张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”“限速5km”“熄火加油”“禁打手机”等安全警示标志。	在加油区张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”“限速5km”“熄火加油”“禁打手机”等安全警示标志。		充电桩未张贴“当心触电”安全警示标志。	在充电区张贴“当心触电”警示标志。		油罐区张贴的受限空间安全警示牌上有害物质错误。	重新辨识受限空间的有害物质，在油罐区张贴正确的受限空间安全警示牌。
	序号	存在的问题	整改意见																
		河北海川能源科技股份有限公司于2024年6月出具的该站总平面布置现状图、爆炸危险区域划分图等图纸与现状不一致：1) 图名与营业执照不一致；2) 图上四周与现状不一致；3) 图上室外箱变、充电区等与加油机间距不一致；4) 工具箱应为应急物资箱、卸油房应为卸油口；5) 图上停用罐实际已拆除。	委托有资质的单位修正该站总平面布置现状图、爆炸区域划分图，提供与现状一致的总平面布置现状图、爆炸区域划分图。																
		油罐区未张贴“禁止吸烟”安全警示标志。	在油罐区张贴明显的“禁止吸烟”安全警示标志。																
		加油区未张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”“限速5km”“熄火加油”“禁打手机”等安全警示标志。	在加油区张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”“限速5km”“熄火加油”“禁打手机”等安全警示标志。																
		充电桩未张贴“当心触电”安全警示标志。	在充电区张贴“当心触电”警示标志。																
		油罐区张贴的受限空间安全警示牌上有害物质错误。	重新辨识受限空间的有害物质，在油罐区张贴正确的受限空间安全警示牌。																

项目组成人员		姓名	工作任务
项目负责人		金礼权	现场勘察，报告编制
报告编制人		周佳捷	现场勘察，报告校核
项目组成员		陈涵跃	整理资料
项目组成员		陈晓俊	整理资料
项目组成员		贾黎婷	收集资料
技术负责人		章强	
报告审核人		胡洁萍	
过程控制负责人		陈国华	
参与评价工作	安全评价师	金礼权 陈晓俊 陈涵跃 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华	
	注册安全工程师	金礼权 陈晓俊 陈涵跃 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华 周佳捷	
	技术专家		
现场勘察时间		2024. 7. 9	报告提交时间 2024. 9

现场图片：





