

评价项目概况																											
企业名称	丽水汇升包装有限公司																										
项目名称	丽水汇升包装有限公司使用危险化学品安全现状评价报告																										
行业类别	化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>																										
项目简介	<p>丽水汇升包装有限公司注册成立于 2004 年 8 月 26 日,位于浙江省丽水市水阁工业区绿谷大道 291 号,主要从事包装装潢、其他印刷品印刷。复合包装材料、塑料薄膜、纸、复合膜袋加工和销售;国家准许的货物与技术的自由进出口业务,现有从业人员 14 人。</p> <p>在评价过程中,评价人员积极与企业进行了沟通,在评价过程中发现的问题及时反馈给企业,企业对提出的问题进行了整改落实,在本报告装订前,仍有部分未能及时整改到位,在本报告中作为整改意见提出。本项目安全评价提出的整改意见及整改落实情况详见表 5-1。</p> <p>表 5-1 本项目存在问题及整改情况一览表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>存在的问题</th> <th>整改意见</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>危险化学品中间仓库电源开关及电线套管敷设不防爆。</td> <td>危险化学品中间仓库电源开关改爆型,电线套管按防爆要求敷设。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>危险化学品中间仓库油墨桶与墙的间距小于 30cm</td> <td>调整危险化学品仓库(中间仓库)内油墨及稀释剂包装桶堆放,与墙距大于或等于 30cm。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>印刷车间 1 内印刷生产线一台电机不防爆。</td> <td>印刷车间 1 内印刷生产线一台不防爆电机改为防爆型。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>本项目各建筑物及生产设备的防雷防静电检测报告超过法定有效期限。</td> <td>各建筑物及生产设备的防雷防静电接地装置委托有资质的单位检测合格。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>印刷车间 1 内使用塑料勺舀油墨现象。</td> <td>禁止使用塑料勺舀油墨,改为不产生火花的金属勺。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>印刷车间 1 内配备的灭火器型号不符合 GB55036-2022《消防设施通用规范》、GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》的规定。</td> <td rowspan="2">在印刷车间 1 内增配 5kgMFZ/ABC 型手提式干粉灭火器 8 具,分开放置,每处放置 2 具。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>印刷车间 1 内部分场所配备的灭火器数量为 1 具。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>未按《安全生产法》第二十一条的规定修订主要负责人安全生产责任制。</td> <td>依据《安全生产法》第二十一条的规定修订完善企业主要负责人的安全生产责任制。</td> </tr> </tbody> </table>	序号	存在的问题	整改意见		危险化学品中间仓库电源开关及电线套管敷设不防爆。	危险化学品中间仓库电源开关改爆型,电线套管按防爆要求敷设。		危险化学品中间仓库油墨桶与墙的间距小于 30cm	调整危险化学品仓库(中间仓库)内油墨及稀释剂包装桶堆放,与墙距大于或等于 30cm。		印刷车间 1 内印刷生产线一台电机不防爆。	印刷车间 1 内印刷生产线一台不防爆电机改为防爆型。		本项目各建筑物及生产设备的防雷防静电检测报告超过法定有效期限。	各建筑物及生产设备的防雷防静电接地装置委托有资质的单位检测合格。		印刷车间 1 内使用塑料勺舀油墨现象。	禁止使用塑料勺舀油墨,改为不产生火花的金属勺。		印刷车间 1 内配备的灭火器型号不符合 GB55036-2022《消防设施通用规范》、GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》的规定。	在印刷车间 1 内增配 5kgMFZ/ABC 型手提式干粉灭火器 8 具,分开放置,每处放置 2 具。		印刷车间 1 内部分场所配备的灭火器数量为 1 具。		未按《安全生产法》第二十一条的规定修订主要负责人安全生产责任制。	依据《安全生产法》第二十一条的规定修订完善企业主要负责人的安全生产责任制。
	序号	存在的问题	整改意见																								
		危险化学品中间仓库电源开关及电线套管敷设不防爆。	危险化学品中间仓库电源开关改爆型,电线套管按防爆要求敷设。																								
		危险化学品中间仓库油墨桶与墙的间距小于 30cm	调整危险化学品仓库(中间仓库)内油墨及稀释剂包装桶堆放,与墙距大于或等于 30cm。																								
		印刷车间 1 内印刷生产线一台电机不防爆。	印刷车间 1 内印刷生产线一台不防爆电机改为防爆型。																								
		本项目各建筑物及生产设备的防雷防静电检测报告超过法定有效期限。	各建筑物及生产设备的防雷防静电接地装置委托有资质的单位检测合格。																								
		印刷车间 1 内使用塑料勺舀油墨现象。	禁止使用塑料勺舀油墨,改为不产生火花的金属勺。																								
		印刷车间 1 内配备的灭火器型号不符合 GB55036-2022《消防设施通用规范》、GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》的规定。	在印刷车间 1 内增配 5kgMFZ/ABC 型手提式干粉灭火器 8 具,分开放置,每处放置 2 具。																								
		印刷车间 1 内部分场所配备的灭火器数量为 1 具。																									
		未按《安全生产法》第二十一条的规定修订主要负责人安全生产责任制。	依据《安全生产法》第二十一条的规定修订完善企业主要负责人的安全生产责任制。																								

	未按《安全生产法》第二十五条的规定修订安全管理人员的安全生产责任制。	依据《安全生产法》第二十五条的规定修订完善安全管理人员的安全生产责任制。
	尚未为法定代表人缴纳工伤保险。	为企业法定代表人王雪青缴纳工伤保险或提供已经缴纳工伤保险有证明材料。
	未制订安全风险分级管控制度。	制订安全风险分级管控制度。
	未按《财政部、应急部关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知（财资〔2022〕136号）》的规定制订安全生产投入及费用管理制度。	按《财政部、应急部关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知（财资〔2022〕136号）》的规定制订安全生产投入及费用管理制度。
	未按 GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》的规定修订完善动火、临时用电、高处作业等特殊作业安全管理制度。	按 GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》的规定制订动火、临时用电、高处作业等特殊作业安全管理制度。
	未制定危险化学品搬运装卸操作规程。	制订危险化学品搬运装卸操作规程。
	未按 GB/T29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的规定修订完善生产安全事故应急预案。	按 GB/T29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的规定修订完善生产安全事故应急预案。

丽水汇升包装有限公司应按本评价报告第 5.1 章节提出的整改意见认真地落实整改，整改到位后（并经确认），使用危险化学品的安全生产条件能满足安全生产要求。

项目组成人员	姓名	工作任务
项目负责人	金礼权	现场勘察、报告编制
报告编制人	周佳捷	现场勘察、报告校核
项目组成员	陈涵跃	整理资料
项目组成员	陈晓俊	整理资料
项目组成员	贾黎婷	收集资料
技术负责人	章强	
报告审核人	胡洁萍	
过程控制负责人	陈国华	

参与评价工作	安全评价师	金礼权 陈晓俊 陈涵跃 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华		
	注册安全工程师	金礼权 陈晓俊 陈涵跃 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华 周佳捷		
	技术专家			
现场勘察时间		2024. 7. 22	报告提交时间	2024. 8

现场图片：





