

评价项目概况											
企业名称	中国石化销售股份有限公司浙江东阳卢宅加油站										
项目名称	中国石化销售股份有限公司浙江东阳卢宅加油站危险化学品经营（成品油）安全现状评价报告										
行业类别	<input checked="" type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他										
项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司浙江东阳卢宅加油站是中国石化销售股份有限公司浙江金华东阳石油支公司下属加油站，主要从事汽油（92#、95#）、柴油的经营业务，经营地址位于浙江省东阳市吴宁街道卢宅村，加油站等级为二级站。加油站已取得由金华市应急管理局颁发的危险化学品经营许可证（编号：金应急经 A[2021]D047），有效期至 2024 年 09 月 27 日。该加油站防渗措施采用防渗池。</p> <p>整改意见</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>存在问题</th> <th>整改意见</th> <th>整改落实情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>汽油罐区与西侧架空通信线间距不足</td> <td>建议移除西侧架空通信线，直至与汽油罐区相距 5m 以上</td> <td>未落实</td> </tr> </tbody> </table> <p>评价结论</p> <p>经安全评价，该加油点还存在不符合项，企业应根据本报告 6.2 节提出的整改意见落实整改，整改完成并经确认后，该加油站的经营现状能符合储存、经营成品油（汽油、柴油）的安全生产条件要求。</p>			序号	存在问题	整改意见	整改落实情况	1	汽油罐区与西侧架空通信线间距不足	建议移除西侧架空通信线，直至与汽油罐区相距 5m 以上	未落实
	序号	存在问题	整改意见	整改落实情况							
	1	汽油罐区与西侧架空通信线间距不足	建议移除西侧架空通信线，直至与汽油罐区相距 5m 以上	未落实							
项目组成人员	姓名	工作任务									
项目负责人	应子科	现场勘察									
报告编制人	贾黎婷	现场勘察，报告编制									
项目组成员	陈晓俊	整理资料									
项目组成员	黄寺贵	整理资料									
项目组成员	陈涵跃	报告校核									
技术负责人	章强										
报告审核人	胡洁萍										
过程控制负责人	陈国华										
参与评价工作	安全评价师	应子科、贾黎婷、陈晓俊、黄寺贵、陈涵跃、章强、胡洁萍、陈国华									
	注册安全工程师	应子科、贾黎婷、陈晓俊、黄寺贵、陈涵跃、章强、胡洁萍、陈国华									
	技术专家										
现场勘察时间	2024. 6. 26	报告提交时间	2024. 9								

现场图片：



