

| 评价项目概况 |  |                                |           |
|--------|--|--------------------------------|-----------|
| 企业名称   | 浙江秦核环境建设有限公司磐安分公司  |                                |           |
| 项目名称   | 浙江秦核环境建设有限公司磐安分公司厂区自用柴油加油区安全现状评价报告   |                                |           |
| 行业类别   | <input type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input checked="" type="checkbox"/> 其他   |                                |           |
| 项目简介   | <p>浙江秦核环境建设有限公司磐安分公司注册地位于浙江省金华市磐安县仁川镇润川街90号二楼，企业负责人杜燕波，企业现因内部所需，于2024年8月在浙江省金华市磐安县双峰乡流岸水库内设置柴油车辆加油区，供企业施工车辆使用。根据应急管理部等10部门发布关于调整《危险化学品目录（2015版）》的公告，将“1674柴油[闭杯闪点<math>\leq 60^{\circ}\text{C}</math>]”调整为“1674柴油”，柴油于2023年1月1日起不再区分闪点，均列为危险化学品。企业为了提高管理水平，委托本公司对其柴油的储存安全条件进行安全现状评价。</p> <p><b>评价结论：</b>在落实本报告6.2节提出的整改意见（并经确认）后，该柴油加油点的安全条件符合相关标准规范要求。</p> <p><b>特别提醒：</b>该加油点仅作为内部站对浙江秦核环境建设有限公司磐安分公司内部车辆加注柴油之用，不得对外经营销售，不可储存它类油品。</p> <p>本报告仅针对企业内部加油区的安全方面进行评价，企业内部加油站（点）设立的其他审批要求需遵从相应要求。</p> <p>企业应强化日常的安全检查（巡查）工作，及时解决发现的问题，加强油罐的管理和维护保养，防止有可能出现的浮罐等情况出现。</p> |                                |           |
|        | 项目组成人员   | 姓名                             | 工作任务      |
|        | 项目负责人  | 应子科                            | 现场勘察      |
|        | 报告编制人  | 卢含晴                            | 现场勘察，报告编制 |
|        | 项目组成员  | 陈晓俊                            | 整理资料      |
|        | 项目组成员  | 陈涵跃                            | 整理资料      |
|        | 项目组成员  | 贾黎婷                            | 报告校核      |
|        | 技术负责人  | 章强                             |           |
|        | 报告审核人  | 胡洁萍                            |           |
|        | 过程控制负责人  | 陈国华                            |           |
| 参与评价工作 | 安全评价师  | 应子科、贾黎婷、陈晓俊、卢含晴、陈涵跃、章强、胡洁萍、陈国华 |           |
|        | 注册安全工程师  | 应子科、贾黎婷、陈晓俊、卢含晴、陈涵跃、章强、胡洁萍、陈国华 |           |

|        |             |        |              |
|--------|-------------|--------|--------------|
|        | 技术专家        |        |              |
| 现场勘察时间 | 2024. 9. 13 | 报告提交时间 | 2024. 10. 23 |

现场图片:





