

评价项目概况			
企业名称	浙江武义和平金属制品有限公司		
项目名称	浙江武义和平金属制品有限公司在役环保设施安全现状评价报告		
项目概况	名称：浙江武义和平金属制品有限公司 类型：有限责任公司 地址：浙江省金华市武义县经济开发区百花山工业区 法定代表人：温一平 成立日期：2005年4月26日		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	张新宇	现场勘察	
报告编制人	黄昌江	现场勘察，报告编制人，收集资料	
项目组成员	黄寺贵	报告校核	
项目组成员	王英杰	资料收集	
技术负责人	陈晓俊		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国华		
现场勘察时间	2023.9.15	报告提交时间	2023.10
现场图片：			

有限空间应急管理制度

- 一、根据公司有限空间类型制定相应的应急救援预案，明确救援人员及职责，落实救援设备器材，掌握事故处置程序。
- 二、有限空间发生事故时，监护者需及时报警，救援人员需做好自身防护，配备必要的呼吸器具、救援器材，严禁盲目施救，导致事故扩大。
- 三、每年至少进行一次应急管理培训，培训内容需包括：事故预防、危险辨识、事故报告、应急响应、各类事故处置方案、基本救护常识、避免避险、逃生、自救等。
- 四、每半年进行一次综合演练，强化职工应急意识，提高反应速度和实战能力，做好演练记录和总结。
- 五、根据公司应急预案做好应急救援设备器材、防护用品、工具、材料、药品等保障工作，并对应急救援设备、设施要定期进行检测、维护、更新，确保性能完好。
- 六、事故发生后，立即启动应急预案，以营救遇险人员为重点，开展应急救援工作；要采取必要措施，防止发生次生衍生事故，避免造成更大的人员伤亡、财产损失和环境污染；要及时组织受威胁群众疏散、转移，做好安置工作。

安全生产 人人有责

有限空间作业安全责任制

- 一、作业负责人职责
 1. 负责办理《有限空间作业审批表》；
 2. 在确认作业环境和各项安全防护措施符合要求后，按标准组织作业；
 3. 掌握作业情况，当作业条件异常时，立即终止作业并组织安全撤离。
- 二、监护人员的职责
 1. 全程掌握作业者作业期间的状况，与作业人员规定明确的联络信号，保持有效作业、报警、撤离等信息沟通。
 2. 检查安全措施落实情况，发现落实不到位或措施不完善时，下达暂停或终止作业的指令。
 3. 发现附近堆放易燃、可燃、有毒、有害物质时，立即下达暂停或终止作业的指令，并及时通知有限空间内作业人员安全撤离。
 4. 在作业前后对进出有限空间的人员、工具、材料等进行清点。
 5. 监护过程中如发现作业人员中毒、窒息或出现异常，应立即指挥内部人员撤离并报警，不得擅自进入空间内施救。
- 三、作业人员职责
 1. 严格执行“五不作业”的原则，即：没有有效的作业审批表不作业；监护员不在现场不作业；安全措施不落实不作业；作业时间、地点与审批表不符不作业；劳动保护着装和器具不符合规定不作业。
 2. 遵守安全操作规程，正确使用有限空间作业安全设施与防护用品；
 3. 与监护人员保持有效的作业、报警、撤离等信息沟通。
 4. 作业过程中如发现他人或自身有中毒、窒息症状或出现异常时，应立即发出撤离信号，向监护人员传递信息，并立即撤离现场。

安全生产 人人有责



禁止入内





