

评价项目概况			
企业名称	中国石化销售股份有限公司浙江金华鞋塘加油站		
项目名称	危险化学品（成品油）经营安全现状评价报告		
项目概况	中国石化销售股份有限公司浙江金华鞋塘加油站是中国石化销售股份有限公司浙江金华石油分公司下属加油站，主要从事汽油（92#、95#、98#）、柴油（闭杯闪点>60℃）的经营业务，经营地址位于浙江省金华市金东区孝顺镇鞋孝公路东侧，加油站等级为二级站，占地面积 1308.0m ² 。加油站已取得由金华市应急管理局（金东）颁发的危险化学品经营许可证（编号：金应急经 A【2019】B091 号），有效期至 2021 年 9 月 26 日。该加油站防渗措施采用双层罐。		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	王婷	现场勘察，报告编制人	
报告编制人	王婷	现场勘察，报告编制人	
项目组成员	陈国华	整理资料	
项目组成员	黄寺贵	报告校核、现场勘察	
项目组成员	应子科	整理资料、现场勘察	
项目组成员	陈晓俊	整理资料	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国俊		
现场勘察时间	2021.09.02	报告提交时间	2021.09.15
现场图片：			
			

