

| 评价项目概况 | | | |
|--|---|------------|------------|
| 企业名称 | 中国石化销售股份有限公司浙江金华傅村加油站 | | |
| 项目名称 | 中国石化销售股份有限公司浙江金华傅村加油站危险化学品经营（成品油）安全现状评价报告 | | |
| 项目概况 | 中国石化销售股份有限公司浙江金华傅村加油站是中国石化销售股份有限公司浙江金华石油分公司下属加油站，主要从事汽油（92#、95#、柴油（闭杯闪点>60℃）的经营业务，经营地址位于浙江省金华市金东区傅村镇傅三村，加油站等级为三级站，占地面积 1834m ² 。 | | |
| 项目组成人员 | 姓名 | 工作任务 | |
| 项目负责人 | 王婷 | 现场勘察，报告编制人 | |
| 报告编制人 | 王婷 | 现场勘察，报告编制人 | |
| 项目组成员 | 应子科 | 现场勘察 | |
| 项目组成员 | 吴惠跃 | 报告校核、现场勘察 | |
| 项目组成员 | 陈国华 | 整理资料 | |
| 项目组成员 | 陈晓俊 | 收集资料 | |
| 技术负责人 | 章强 | | |
| 报告审核人 | 胡洁萍 | | |
| 过程控制负责人 | 陈国俊 | | |
| 现场勘察时间 | 2021. 8. 13 | 报告提交时间 | 2021. 9. 3 |
| 现场图片： | | | |
|  | | | |



