

评价项目概况			
企业名称	金华浩峰钢结构有限公司		
项目名称	金华浩峰钢结构有限公司液氧罐区安全现状评价报告		
项目概况	金华浩峰钢结构有限公司成立于 2020 年 3 月 13 日，注册地址位于浙江省金华市澧浦镇澧浦村兴元路 1 号，主要从事金属结构制造、金属结构销售等业务。因生产过程中乙炔切割工序需要使用氧气，金华浩峰钢结构有限公司在厂区西部空地上设置液氧罐区（1 个 5m <sup>3</sup> 立式低温液氧贮罐）进行氧气供给。		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	应子科	现场勘察；收集资料	
报告编制人	黄寺贵	现场勘察，报告编制人	
项目组成员	陈晓俊	收集资料；现场勘察	
项目组成员	吴惠跃	报告校核	
项目组成员	陈国华	整理资料	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国俊		
现场勘察时间	2021 年 10 月 10 日	报告提交时间	2021 年 12 月 02 日
现场图片：			
			

