

评价项目概况			
企业名称	龙游县交投中石化能源有限公司杭新龙高速龙游服务区东侧加油站安全现状评价报告		
项目名称	龙游县交投中石化能源有限公司杭新龙高速龙游服务区东侧加油站安全现状评价报告		
项目概况	<p>企业名称：龙游县交投中石化能源有限公司            企业住所：浙江省龙洲街道新二路9号            加油站名称：龙游县交投中石化能源有限公司杭新龙高速龙游服务区东侧加油站。            营业场所：浙江省衢州市龙游县横山镇（杭新景高速公路龙游支线龙游服务区东侧）。            加油站经营范围：汽油、柴油、煤油（无储存）。</p>		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	林永进	现场勘察，报告编制人	
报告编制人	林永进	现场勘察，报告编制人	
项目组成员	王英杰	整理资料	
项目组成员	何凯帆	报告校核、现场勘察	
项目组成员	陈晓俊	整理资料	
项目组成员	陈国华	收集资料	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国俊		
现场勘察时间	2021.12.1	报告提交时间	2021.12
现场图片：			



