

评价项目概况			
企业名称	衢州市浙石三衢加油站有限公司翁梅加油站安全现状评价报告		
项目名称	衢州市浙石三衢加油站有限公司翁梅加油站安全现状评价报告		
项目概况	名称：衢州市浙石三衢加油站有限公司翁梅加油站 类型：有限责任公司分公司 住所：浙江省衢州市柯城区白云街道花园中大道 88 号 负责人：林建国 成立日期：2007 年 02 月 09 日 有效期限：2007 年 02 月 09 日至长期 营业范围：成品油：汽油、煤油（无仓储），柴油零售等 登记机关：衢州市市场监督管理局		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	林永进	现场勘察，报告编制人	
报告编制人	林永进	现场勘察，报告编制人	
项目组成员	王英杰	整理资料	
项目组成员	何凯帆	报告校核、现场勘察	
项目组成员	陈晓俊	整理资料	
项目组成员	陈国华	收集资料	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国俊		
现场勘察时间	2021. 12. 18	报告提交时间	2021. 12
现场图片：			



