

评价项目概况			
企业名称	德源晟宁石化（金华）有限公司东阳南市殿口加油站		
项目名称	德源晟宁石化（金华）有限公司东阳南市殿口加油站危险化学品经营（成品油）安全现状评价报告		
项目概况	德源晟宁石化（金华）有限公司东阳南市殿口加油站主要从事汽油（92#、95#）、柴油（闭杯闪点 > 60℃）的经营业务，经营地址位于浙江省东阳市南市街道大联管理区殿口村白马山村，加油站等级为三级站，占地面积 2689.3 m ² 。		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	应子科	现场勘察，收集资料	
报告编制人	吴惠跃	现场勘察，报告编制人	
项目组成员	王婷	报告校核、现场勘察	
项目组成员	陈晓俊	整理资料	
项目组成员	陈国华	整理资料	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国俊		
现场勘察时间	2022.01.13	报告提交时间	2022.01.17
现场图片：			



