

| 评价项目概况 | | | |
|---------|---|------------|--------------|
| 企业名称 | 丽水市中国石化石油经营有限公司富岭加油站经营危险化学品安全现状评价报告 | | |
| 项目名称 | 丽水市中国石化石油经营有限公司富岭加油站经营危险化学品安全现状评价报告 | | |
| 项目概况 | <p>丽水市中国石化石油经营有限公司富岭加油站是一家危险化学品经营企业，位于丽水市莲都区成大街 897 号（不动产权证地址），主要从事汽油、柴油和润滑油的零售业务、站内便利店及其他附属设施与服务，现有从业人员 9 人。该加油站现设有 6 台加油机，30m³ 92#汽油储罐 1 只，30m³ 95#汽油储罐 1 只，30m³ 98#汽油储罐 1 只，30m³ 0#柴油储罐 1 只，折合成油罐总容积 105m³（柴油罐容积折半计入）。依据 GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定，属于二级加油站。丽水市中国石化石油经营有限公司富岭加油站于 2020 年 01 月 21 日取得了丽水市应急管理局核发的危险化学品经营许可证，有效期至 2023 年 02 月 09 日。</p> | | |
| 项目组成人员 | 姓名 | 工作任务 | |
| 项目负责人 | 金礼权 | 现场勘察，报告编制人 | |
| 报告编制人 | 金礼权 | 现场勘察，报告编制人 | |
| 项目组成员 | 王英杰 | 整理资料 | |
| 项目组成员 | 黄寺贵 | 报告校核、现场勘察 | |
| 项目组成员 | 陈晓俊 | 整理资料、现场勘察 | |
| 项目组成员 | 陈国华 | 收集资料 | |
| 技术负责人 | 章强 | | |
| 报告审核人 | 胡洁萍 | | |
| 过程控制负责人 | 陈国俊 | | |
| 现场勘察时间 | 2021. 11. 19 | 报告提交时间 | 2021. 12. 31 |
| 现场图片： | | | |



