

评价项目概况			
企业名称	浙江博星工贸有限公司		
项目名称	浙江博星工贸有限公司液氨使用安全现状评价报告		
项目概况	浙江博星工贸有限公司是一家专业从事汽车零部件及配件、摩托车零配件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；数控机床、金属切削机床、工业自动控制系统装置、五金产品制造；钢压延加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；农业机械制造；体育用品制造；非公路休闲车及零配件制造的有限责任公司，企业注册地址位于浙江省金华市江南美和路1188号，法定代表人周望平。		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	陈晓俊	现场勘察，报告编制人	
报告编制人	蒋志强	现场勘察，报告编制人	
项目组成员	王英杰	整理资料	
项目组成员	何凯帆	报告校核、现场勘察	
项目组成员	陈国华	整理资料	
项目组成员	蒋志强	收集资料	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国俊		
现场勘察时间	2021. 12. 16	报告提交时间	2022. 2. 23
现场图片：			

