

评价项目概况			
企业名称	横店集团东磁股份有限公司		
项目名称	横店集团东磁股份有限公司永磁事业部永磁四车间、七车间、八车间、九车间、十车间、十一车间、十五车间、电机维修中心、永磁模具车间安全现状评价报告		
项目概况	横店集团东磁股份有限公司（永磁事业部永磁四车间、七车间、八车间、九车间、十车间、十一车间、十五车间、电机维修中心、永磁模具车间），厂区地址位于东阳市横店镇湖头陆工业区，永磁四车间、八车间、九车间、十车间、十一车间、十五车间主要生产铁氧体磁钢，永磁七车间主要是铁氧体磁钢切割加工，永磁模具车间主要是模具加工，电机维修中心主要是电机维修及电控柜装配等。永磁事业部设有安全管理部门，下属各分车间主任为主要负责人，各车间配备兼职安全管理员。		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	陈晓俊	现场勘察	
报告编制人	潘超忠	现场勘查，收集资料	
项目组成员	陈国华	整理资料	
项目组成员	何凯帆	报告校核	
项目组成员	王英杰	整理资料	
项目组成员	黄寺贵	收集资料	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国俊		
现场勘察时间	2021年11月22日	报告提交时间	2022年2月
现场图片：			





