

评价项目概况			
企业名称	浙江高速石油发展有限公司丽水莲都停车区北侧加油站经营危险化学品安全现状评价报告		
项目名称	浙江高速石油发展有限公司丽水莲都停车区北侧加油站经营危险化学品安全现状评价报告		
项目概况	浙江高速石油发展有限公司丽水莲都停车区北侧加油站位于浙江省丽水市莲都区丽龙高速公路莲都停车区内，站区东北侧是高速服务区配套的污水处理池（民用三类保护物），东面是高速服务区停车场及加油站进口，南面是服务区出口道路、丽龙高速公路，西面、北面是山林。		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	金礼权	现场勘察，报告编制人	
报告编制人	金礼权	现场勘察，报告编制人	
项目组成员	王英杰	整理资料	
项目组成员	黄寺贵	报告校核、现场勘察	
项目组成员	陈晓俊	整理资料、现场勘察	
项目组成员	陈国华	收集资料	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国俊		
现场勘察时间	2022. 2. 13	报告提交时间	2022. 3. 15
现场图片：			



