

评价项目概况			
企业名称	浙江高速石油发展有限公司云和服务区北侧加油站经营危险化学品安全现状评价报告		
项目名称	浙江高速石油发展有限公司云和服务区北侧加油站经营危险化学品安全现状评价报告		
项目概况	<p>浙江高速石油发展有限公司云和服务区北侧加油站是一家危险化学品经营企业，属于浙江高速石油发展有限公司分支机构，从浙江省商业集团有限公司租赁，位于浙江云和县元和街道丽龙高速公路云和服务区内，营业执照经营范围：石油、石油化工产品的储存和销售；汽油、柴油的零售；食品、卷烟、雪茄烟、住宿、餐饮服务、汽车清洗服务（凭有效许可证经营）；日用百货、润滑油的销售。该加油站现设有4台加油机（其中站房东侧加油区停止，配套的一台加油机已停用），设30m<sup>3</sup>92#、95#、98#汽油罐各1只、30m<sup>3</sup>柴油罐1只，50m<sup>3</sup>汽油罐1只，50m<sup>3</sup>0#柴油罐1只，折合成油罐总容积180m<sup>3</sup>（柴油罐容积折半计入）。</p>		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	金礼权	现场勘察，报告编制人	
报告编制人	金礼权	现场勘察，报告编制人	
项目组成员	王英杰	整理资料	
项目组成员	黄寺贵	报告校核、现场勘察	
项目组成员	陈晓俊	整理资料、现场勘察	
项目组成员	陈国华	收集资料	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国俊		
现场勘察时间	2022.3.25	报告提交时间	2022.3.25
现场图片：			







