

评价项目概况			
企业名称	缙云县顺隆机床部件有限公司喷漆作业场所安全现状评价报告		
项目名称	缙云县顺隆机床部件有限公司喷漆作业场所安全现状评价报告		
项目概况	<p>缙云县顺隆机床部件有限公司注册成立于 2012 年 1 月 13 日,主要从事金属切削机床配件制造、销售。注册地址位于浙江缙云县壶镇镇胡宅口村,生产地址位于缙云县壶镇镇西山路 209 号,租赁浙江畅尔智能装备股份有限公司位于缙云县壶镇镇西山路 209 号用 1#厂房、2#厂房作为生产车间(包含部分设备,如空压机、压缩空气储罐、行车等)。现有从业人员 39 人,兼职安全管理员 1 人。</p>		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	金礼权	现场勘察, 报告编制人	
报告编制人	金礼权	现场勘察, 报告编制人	
项目组成员	王英杰	整理资料	
项目组成员	黄寺贵	报告校核、现场勘察	
项目组成员	陈晓俊	整理资料、现场勘察	
项目组成员	陈国华	收集资料	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国俊		
现场勘察时间	2021. 11. 4	报告提交时间	2022. 2. 25
现场图片:			





