

评价项目概况			
企业名称	浙江高速能源发展有限公司景文高速景宁服务区北侧加油站新建项目安全现状评价报告		
项目名称	浙江高速能源发展有限公司景文高速景宁服务区北侧加油站新建项目安全现状评价报告		
项目概况	浙江高速能源发展有限公司景文高速景宁服务区北侧加油站新建项目位于澄照乡滌下景文高速景宁服务区北侧，站区东侧为服务区停车场道路、服务区综合楼（二类保护物），东南侧为加油站入口、服务区停车位，西南侧为服务区出口道路，西侧为加油站出口、服务区匝道、景文高速、边坡，西北侧为服务区停车场。站区入口设在东侧的服务区停车场道路上，出口设在西侧的服务区出口匝道上。		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	金礼权	现场勘察，报告编制人	
报告编制人	金礼权	现场勘察，报告编制人	
项目组成员	王英杰	整理资料	
项目组成员	黄寺贵	报告校核、现场勘察	
项目组成员	陈晓俊	整理资料、现场勘察	
项目组成员	陈国华	收集资料	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国俊		
现场勘察时间	2022. 4. 2	报告提交时间	2022. 5. 23
现场图片：			



