

评价项目概况			
企业名称	浙江高速能源发展有限公司景文高速景宁服务区南侧加油站新建项目安全现状评价报告		
项目名称	浙江高速能源发展有限公司景文高速景宁服务区南侧加油站新建项目安全现状评价报告		
项目概况	浙江高速能源发展有限公司景文高速景宁服务区南侧加油站新建项目位于澄照乡张后山村景文高速景宁服务区南侧，站区东北侧为加油站出口、服务区出口匝道，东侧、东南侧为山坡、米龙线，南侧为山坡，西南侧、西侧为服务区员工通道、山坡，西北侧为服务区停车位、加油站入口，北侧、东北侧为服务区匝道、景文高速。站区入口设在西北侧服务区停车场道路上，出口设在东北侧的服务区出口匝道上。		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	金礼权	现场勘察，报告编制人	
报告编制人	金礼权	现场勘察，报告编制人	
项目组成员	王英杰	整理资料	
项目组成员	黄寺贵	报告校核、现场勘察	
项目组成员	陈晓俊	整理资料、现场勘察	
项目组成员	陈国华	收集资料	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国俊		
现场勘察时间	2022. 4. 2	报告提交时间	2022. 5. 23
现场图片：			



