

## 职业卫生检测报告公示

用人单位名称	浙江环新氟材料股份有限公司
地址	永康市花街镇杨公村大刀丘溪滩
联系人	杨工
项目组成员	金范、蔡晓雯、何剑东
现场调查人员	金范
现场调查时间	2021. 10. 12
现场采样/检测人员	蔡晓雯、何剑东
现场采样/检测时间	2021. 10. 13
用人单位陪同人	杨工
现场图像	 <p>The '现场图像' (On-site Images) section contains four photographs. The top-left photo shows the company's entrance with a stone wall and a sign that reads '浙江环新氟材料股份'. The top-right photo shows a large industrial building with a blue metal frame and a tall white cylindrical tank. The bottom-left photo shows a person wearing a blue hard hat and a light blue shirt, holding a microphone, likely conducting an interview or recording. The bottom-right photo shows a worker in a blue hard hat and light blue shirt operating a piece of industrial machinery, possibly a scale or a pump, next to a large white tank.</p>