

职业卫生检测报告公示

用人单位名称	缙云县四通铸件厂
地址	浙江省缙云县东渡镇五东工业园区
联系人	李志强
项目组成员	陈勇斌、贾文达、杨斯荣
现场调查人员	陈勇斌
现场调查时间	2022.1.4
现场采样/检测人员	贾文达、杨斯荣
现场采样/检测时间	2022.1.5
用人单位陪同人	李志强
现场图像	 The '现场图像' (On-site Images) section contains four photographs arranged in a 2x2 grid. The top-left photo shows a blue and yellow detection instrument on a tripod in a room with a blue pool. The top-right photo shows the same instrument in a large, cluttered industrial workshop. The bottom-left photo shows the instrument near a large green cylindrical machine. The bottom-right photo shows a close-up of a large, rusted metal industrial component.