

职业卫生检测报告公示

| | |
|-----------|---|
| 用人单位名称 | 金华市华纳塑业有限公司 |
| 地址 | 金华市婺城区临江工业区大岩路 777 号 |
| 联系人 | 陈朝晖 |
| 项目组成员 | 徐胜凯、金彪、陈勇斌 |
| 现场调查人员 | 陈勇斌 |
| 现场调查时间 | 2022. 3. 7 |
| 现场采样/检测人员 | 徐胜凯、金彪 |
| 现场采样/检测时间 | 2022. 3. 8 |
| 用人单位陪同人 | 陈朝晖 |
| 现场图像 |  <p>The '现场图像' (On-site Images) section contains five photographs arranged in a grid. The top-left photo shows the exterior of the factory building with a blue sky. The top-right photo shows a worker in a blue hairnet and mask operating a blue machine. The middle-left photo shows an interior view of a factory floor with green flooring and industrial equipment. The middle-right photo is a close-up of a worker wearing a blue hairnet and a light blue surgical mask. The bottom-left photo shows a worker in a green uniform and blue hairnet working at a station with a yellow machine.</p> |