

职业卫生检测报告公示

用人单位名称	缙云县永成铸造有限公司
地址	浙江省丽水市缙云县东渡镇五东工业园区
联系人	郑翔中
项目组成员	陈国俊、何剑东
现场调查人员	蔡晓雯
现场调查时间	2021-08-20
现场采样/检测人员	陈国俊、何剑东
现场采样/检测时间	2021-08-21
用人单位陪同人	郑翔中
现场图像	 <p>The '现场图像' (On-site Images) section contains a grid of six photographs. The top-left photo shows the factory's exterior with a sign that reads '永成铸造' (Yongcheng Casting). The top-right photo shows a worker in a red hard hat operating a piece of industrial machinery. The middle-left photo shows a worker in a red hard hat and protective gear working in a casting area with bright sparks. The middle-right photo shows a worker in a red hard hat standing next to a large, cylindrical industrial component. The bottom-left photo shows a worker in a red hard hat and protective gear kneeling on the ground, working on a large, cylindrical industrial component. The bottom-right photo is a blank white space.</p>