

职业卫生检测报告公示

用人单位名称	浙江一龙铝业有限公司		
地址	浙江省金华市武义县武玉兰北路3号东南方向109米		
联系人	应总		
项目组成员	陈晗玥、陈勇斌、徐胜凯、金彪		
现场调查人员	陈勇斌		
现场调查时间	2022.3.20		
现场采样/检测人员	徐胜凯、金彪		
现场采样/检测时间	2022.3.21		
用人单位陪同人	应总		
现场图像			
			