

评价项目概况			
企业名称	长华控股集团股份有限公司		
项目名称	长华控股集团股份有限公司危险化学品储存、使用专项安全评价报告		
项目概况	长华控股集团股份有限公司位于浙江省慈溪市周巷镇工业园区，主要从事热处理加工；模具加工、销售等业务。企业在生产过程中涉及储存和使用危险化学品盐酸、氢氧化钠、丙烷、甲醇、盐浴淬火介质（亚硝酸钠和硝酸钾的混合物）、氩气、氮气、乙炔、氧气、二氧化碳、天然气。		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	应子科	现场勘察，收集资料	
报告编制人	吴惠跃	现场勘察，报告编制人	
项目组成员	王婷	报告校核、现场勘察	
项目组成员	陈晓俊	整理资料	
项目组成员	陈国华	整理资料	
项目组成员	王英杰	整理资料	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国俊		
现场勘察时间	2022.08.05	报告提交时间	2022.10.11
现场图片：			
			

### 危险化学品安全周知卡

#### 液氮泄漏应急处理

危险性类别	品名及分子式	危险性标志
品不燃 具窒息性	液氮 N <sub>2</sub>	
危险性理化数据	接触后表现	危险性
熔点(℃): -209.8 临界温度(℃): -147 临界压力(MPa): 3.40	皮肤接触液氮可致冻伤。如在高压下汽化产生大量蒸气，可使空气中氧分压下降，引起缺氧窒息。	若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
防护措施	储存注意事项	灭火方法
 禁止吸烟  注意通风  防静电  防护面罩	储存于阴凉、通风的库房。库温不宜超过30℃。	本品不燃。遇高热液体发生爆炸性分解，可用大量水稀释成溶液。避免与水接触发生爆炸。
	应急处理	
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电服。尽可能切断气源。禁止明火或靠近热源。消除所有点火源。用排风机将蒸气排至室外。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。	
	当地应急救援单位名称	当地应急救援电话
	119 急救中心	120

