

评价项目概况			
企业名称	中国石化销售股份有限公司浙江金华婺城新区加油站		
项目名称	安全现状评价报告		
项目概况	<p>中国石化销售股份有限公司浙江金华婺城新区加油站是中国石化销售股份有限公司浙江金华石油分公司下属加油站，主要从事汽油（92#、95#、98#）、柴油（闭杯闪点>60℃）、氢气的经营业务，经营地址位于浙江省金华市婺城区白龙桥镇宾虹路（婺城新区管委会）。</p> <p>与上次安全评价相比，加油站内东部增设一台自助洗车机，加油站北部新增一套加氢装置。</p>		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	应子科	现场勘察/报告校核	
报告编制人	黄寺贵	现场勘察，报告编制人	
项目组成员	王英杰	整理资料	
项目组成员	陈晓俊	现场勘察	
项目组成员	陈国华	整理资料	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国俊		
现场勘察时间	2022.3.23	报告提交时间	2022.7.8

现场图片：



