

评价项目概况			
企业名称	中国石化销售股份有限公司浙江衢州东港加油站		
项目名称	中国石化销售股份有限公司浙江衢州东港加油站安全现状评价报告		
项目概况	衢州市（东港集聚区）地处金（华）衢（州）盆地西侧的丘陵地带，据地质勘察资料表明，区域地质结构简单，地质基岩承载力均在 20t/m <sup>2</sup> 左右，冲积层承载力在 15t/m <sup>2</sup> 左右。地貌以丘陵为主，地势南高北低		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	林永进	现场勘察，报告编制人	
报告编制人	林永进	现场勘察，报告编制人	
项目组成员	王英杰	整理资料	
项目组成员	应子科	报告校核、现场勘察	
项目组成员	陈涵跃	整理资料	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国华		
现场勘察时间	2022. 10. 28	报告提交时间	2022. 11
现场图片：			



