

| 评价项目概况 | | | |
|--|---|------------|------------|
| 企业名称 | 义乌市伊琳饰品有限公司 | | |
| 项目名称 | 义乌市伊琳饰品有限公司危险化学品储存、使用(含剧毒品)安全现状评价报告 | | |
| 项目概况 | 企业在经营过程中涉及使用、储存剧毒化学品及其它化工原料。企业位于浙江省义乌市经济开发区三期,建有1#厂房(电镀车间)、2#厂房(饰品加工车间)、4#厂房(饰品加工车间)、综合楼(原3#厂房)、锅炉房、宿舍楼等(原综合楼)。 | | |
| 项目组成人员 | 姓名 | 工作任务 | |
| 项目负责人 | 应子科 | 现场勘察,收集资料 | |
| 报告编制人 | 吴惠跃 | 现场勘察,报告编制人 | |
| 项目组成员 | 王婷 | 报告校核、现场勘察 | |
| 项目组成员 | 陈晓俊 | 整理资料 | |
| 项目组成员 | 陈国华 | 整理资料 | |
| 项目组成员 | 王英杰 | 整理资料 | |
| 技术负责人 | 章强 | | |
| 报告审核人 | 胡洁萍 | | |
| 过程控制负责人 | 陈国俊 | | |
| 现场勘察时间 | 2022.10.17 | 报告提交时间 | 2022.11.10 |
| 现场图片: | | | |
|  | | | |

