


评价项目概况			
企业名称	金华美甸园化妆品有限公司		
项目名称	金华美甸园化妆品有限公司危险化学品储存、使用项目安全现状评价报告		
项目概况	金华美甸园化妆品有限公司成立于 2012 年 08 月 06 日，注册地址位于浙江省金华市浦江县郑宅镇工业功能分区白麟溪以南（地块六），主要负责人党永军，主要从事化妆品的生产、销售。		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	应子科	现场勘察，报告编制人	
报告编制人	吴惠跃	现场勘察，报告编制人	
项目组成员	黄寺贵	报告校核	
项目组成员	王英杰	整理资料	
项目组成员	陈涵跃	收集资料	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国华		
现场勘察时间	2022. 08. 29	报告提交时间	2022. 12. 16
现场图片：			



火灾结束。处
撤离。灭火剂：
《预案》规定
电话：120



危险化学品安全周知卡

危险性提示词 **化学品标识** **危险性标志**

易燃液体 油性指甲油基料 指甲油半成品 亮油 色浆 (混合物) 危险易燃主要成分乙酸乙酯

危险性理化数据 **危险性**

相对密度0.902 熔点-83摄氏度 沸点77摄氏度, 折光率1.3719. 闪点 45摄氏度 (正负5度)

健康危害 **现场急救措施**

接触后表现引起兴奋, 随后抑制。急性中毒发生口服。长期接触高浓度引起鼻、眼、粘膜刺激症状, 以及头痛、头晕、乏力、易激动、震颤、恶心等。皮肤接触引起干燥、皮炎等。

现场急救措施

【皮肤接触】: 脱去污染的衣着, 用流动水冲洗。
【眼睛接触】: 提起眼睑, 用流动清水或生理盐水冲洗, 就医。
【吸入】: 迅速脱离现场至空气新鲜处, 就医。
【食入】: 饮足量温水, 催吐, 就医。

身体防护措施

佩戴自给式呼吸器 穿防静电工作服 戴防护手套 化学安全防护眼镜

泄露应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区, 并进行隔离, 严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器, 穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏: 用砂土、碎石或其它惰性材料吸收, 大量泄漏: 构筑围堤或挖坑收容, 用泡沫覆盖, 降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内, 回收或运至废物处理场所处置。【灭火方法】: 尽可能将容器从火场移至空旷处, 喷水保持火场容器冷却, 直至灭火结束。灭火剂: 抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

当地应急救援单位名称 **当地应急救援单位电话**

消防中队 消防中心: 119
人民医院 市人民医院: 120

消防安

一、检查
二、扑救
三、组织
四、消防



