

职业卫生检测报告公示

用人单位名称	金华凯迪汽车销售有限公司
地址	浙江省金华市婺城区环城北路 429 号
联系人	陈佳丽
项目组成员	金范、蒋良中、金彪、黄寺贵、程宏芬
现场调查人员	金范、蒋良中
现场调查时间	2022. 12. 16
现场采样/检测人员	金彪、黄寺贵
现场采样/检测时间	2022. 12. 17
用人单位陪同人	陈佳丽
现场图像	 <p>The '现场图像' (On-site Images) section contains four photographs documenting the investigation and sampling process. The top-left photo shows a person in a dark jacket operating a green noise measurement device mounted on a tripod next to a car. The top-right photo shows a person in a dark jacket holding a microphone, likely for noise measurement. The bottom-left photo shows a person in a dark jacket holding a microphone, with a white cable connected to a device on a metal stand. The bottom-right photo shows a wide-angle view of a large, well-lit garage or workshop with several cars parked and various equipment.</p>