

评价项目概况			
企业名称	浙江汉达机械有限公司		
项目名称	浙江汉达机械有限公司喷漆作业场所安全现状评价报告		
项目概况	浙江汉达机械有限公司注册成立于 2008 年 4 月 1 日，位于浙江省丽水市缙云县壶镇镇聚贤西路 29 号，营业执照经营范围为金属切削机床、液压机床、多轴钻床、液压件油缸制造、销售；自动化智能设备、自动化流水线设备、工业机器人及机械手制造、销售。		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	金礼权	现场勘察，报告编制人	
报告编制人	金礼权	现场勘察，报告编制人	
项目组成员	王英杰	整理资料	
项目组成员	黄寺贵	报告校核、现场勘察	
项目组成员	陈晓俊	整理资料、现场勘察	
项目组成员	陈国华	收集资料	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国华		
现场勘察时间	2022. 12. 21	报告提交时间	2022. 12. 28
现场图片：			



