

评价项目概况			
企业名称	金华交投南站综合供能有限公司火车南站供能站		
项目名称	金华交投南站综合供能有限公司火车南站供能站新建项目安全设施竣工验收评价报告		
项目概况	<p>金华交投南站综合供能有限公司火车南站供能站是一家由金华交投南站综合供能有限公司投资建设的加油站，地址位于浙江省金华市金东区东孝街道横七路以北，站前路以西，加油站主要从事机动车燃料的经营，法定代表人：赖毅泽。该加油站总占地面积为 3554.32m²（5.33 亩），罩棚建筑面积为 250 m²，站房建筑面积为 382.6m²。共设置 5 只埋地卧式 SF 型双层储罐（1 台 50m³ 双层地下卧式 0#柴油油罐，4 台 30m³ 双层地下卧式汽油油罐分别储存 92 号汽油、95 号汽油），折算油罐总容积 145m³（柴油罐容积折半计入），本项目为二级加油站。</p>		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	王 婷	现场勘察，项目负责人	
报告编制人	贾黎婷	现场勘察，报告编制人	
项目组成员	王英杰	整理资料	
项目组成员	陈涵跃	报告校核	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国华		
现场勘察时间	2022.10.28	报告提交时间	2023..2.8
现场图片：			
■			

