

# 浙江高鑫安全检测科技有限公司

受控编号 GX-JS-ZR41-00

生效日期 2023.02.16

## 职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	浙江宝龙纺织有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	GXZD23325
用人单位名称	浙江宝龙纺织有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省金华市兰溪市兰江街道宝 龙路9号	联系人	唐愉君
评价单位	浙江高鑫安全检测科技有限公司		
项目编制人	郑国荣	项目审核人	蒋良中
项目负责人	郑国荣	项目签发人	程宏芬
现场调查人员	张新宇		
调查时间	2023-06-16	用人单位陪同人	唐愉君
检查范围	前处理车间、印染车间、后整理车间、污水处理站、翻缝车间		
存在的职业病 危害因素	其他粉尘(总尘), 噪声, 氨, 硫化氢, 过氧化氢, 高温		
采样、检测人员	郑国荣, 汪毅军		
采样、检测时间	2023-06-17	用人单位陪同人	唐愉君
职业病危害因 素检测结果结 论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点6个点、个体0个, 检测结果均符合GBZ 2.1-2019及第1号修改单的要求; 共检测物理因素定点10个点、个体0个, 其中有3个点不符合GBZ 2.2-2007的标准要求, 其余检测点检测结果均符合GBZ 2.2-2007的要求。		
报告时间	2023年06月27日		

# 浙江高鑫安全检测科技有限公司

受控编号 GX-JS-ZR41-00

生效日期 2023.02.16

评审专家	无	评审时间	无
------	---	------	---

# 浙江高鑫安全检测科技有限公司

受控编号 GX-JS-ZR41-00

生效日期 2023.02.16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

