

评价项目概况			
企业名称	缙云县靖岳加油站有限公司		
项目名称	缙云县靖岳加油站有限公司经营危险化学品安全现状评价报告		
项目概况	缙云县靖岳加油站有限公司位于缙云县东方镇靖岳村，站区坐东南朝西北，东北面、东面、南面均是农田（油罐区南面设有一间闲置活动板房），西南面间隔空地是民房（三类保护物），西北面是公路（原 219 省道，现为皋靖线），路对面是三类保护物（民房）。		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	金礼权	现场勘察，报告编制人	
报告编制人	金礼权	现场勘察，报告编制人	
项目组成员	王英杰	整理资料	
项目组成员	黄寺贵	报告校核、现场勘察	
项目组成员	陈涵跃	整理资料、现场勘察	
项目组成员	陈国华	收集资料	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国华		
现场勘察时间	2023.8.17	报告提交时间	2023.9.15
现场图片：			



