

| 评价项目概况  |  |                 |            |
|---------|--|-----------------|------------|
| 企业名称    | 中国石油天然气股份有限公司浙江金华销售分公司八达路加油站   |                 |            |
| 项目名称    | 中国石油天然气股份有限公司浙江金华销售分公司八达路加油站危险化学品经营（成品油）安全现状评价报告   |                 |            |
| 项目概况    | <p>名称：中国石油天然气股份有限公司浙江金华销售分公司八达路加油站</p> <p>类型：股份有限公司分公司</p> <p>住所：浙江省金华市婺城区八达路以北、17号路以西</p> <p>法定代表人：章衍</p> <p>成立日期：2014年12月05日</p> |                 |            |
| 项目组成人员  | 姓名   | 工作任务            |            |
| 项目负责人   | 金范   | 现场勘察            |            |
| 报告编制人   | 潘超忠  | 现场勘察，报告编制人，收集资料 |            |
| 项目组成员   | 黄寺贵  | 报告校核            |            |
| 项目组成员   | 陈涵跃  | 资料整理            |            |
| 项目组成员   | 章强   | 资料整理            |            |
| 项目组成员   | 陈国华  | 资料整理            |            |
| 技术负责人   | 陈晓俊  |                 |            |
| 报告审核人   | 胡洁萍  |                 |            |
| 过程控制负责人 | 王英杰  |                 |            |
| 现场勘察时间  | 2023.10.27   | 报告提交时间          | 2023.11.10 |
| 现场图片：   |  |                 |            |
|         |  |                 |            |



