

评价项目概况			
企业名称	云和县金龙加油站		
项目名称	云和县金龙加油站经营危险化学品安全现状评价报告		
项目概况	云和县金龙加油站是一家危险化学品经营企业，位于浙江省丽水市云和县凤凰山街道后山村，主要从事汽油、柴油的零售业务，现有从业人员4人，其中安全管理员1人。站内现设有2台加油机，7m³92#汽油罐1只，15m³0#柴油罐1只，折合成油罐总容积为14.5m³(柴油罐容积折半计入)。依据GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定，属于三级加油站。		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	金礼权	现场勘察，报告编制人	
报告编制人	金礼权	现场勘察，报告编制人	
项目组成员	陈晓俊	整理资料	
项目组成员	贾黎婷	收集资料	
项目组成员	林永进	现场勘察	
项目组成员	陈涵跃	报告校核	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	王英杰		
现场勘察时间	2023.12.12	报告提交时间	2024.1

现场图片：



