

评价项目概况			
企业名称	丽水飞益轴承制造有限公司		
项目名称	丽水飞益轴承制造有限公司使用危险化学品安全现状评价报告		
项目概况	<p>丽水飞益轴承制造有限公司注册成立于 2018 年 9 月 10 日, 位于浙江省丽水市莲都区南明山街道云景路 116 号, 经营范围为轴承制造; 轴承销售; 金属表面处理及热处理加工。该企业现有从业员工 24 人, 配备安全管理员 2 人。</p>		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	金礼权	现场勘察, 报告编制人	
报告编制人	金礼权	现场勘察, 报告编制人	
项目组成员	陈国俊	整理资料	
项目组成员	黄寺贵	报告校核、现场勘察	
项目组成员	陈涵跃	整理资料	
项目组成员	陈晓俊	收集资料	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国华		
现场勘察时间	2023.4.24	报告提交时间	2023.11
现场图片:			



