

评价项目概况			
企业名称	金华市婺城区加农加油站		
项目名称	金华市婺城区加农加油站危险化学品经营（成品油）安全现状评价报告		
项目概况	名称：金华市婺城区加农加油站危险化学品经营（成品油）安全现状评价报告 类型：个人独资企业 住所：浙江省金华市婺城区白龙桥镇金龙路 217 号 法定代表人：邵法富 成立日期：2013 年 08 月 21 日		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	王婷	现场勘察，报告校核	
报告编制人	应子科	现场勘察，报告编制人	
项目组成员	陈涵跃	整理资料	
项目组成员	王英杰	整理资料	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国华		
现场勘察时间	2023.6.18	报告提交时间	2023.6.28
现场图片：			



