

评价项目概况			
企业名称	常山县徐冬良加油点		
项目名称	常山县徐冬良加油点危险化学品经营（成品油）安全现状评价		
项目概况	<p>常山县徐冬良加油点（以下简称“该企业”）主要从事柴油和汽车轮胎零售相关业务，注册地址位于常山县东案乡金源村青年路 23 号。主要负责人为徐冬良。</p> <p>根据《应急管理部等十部委公告 2022 第 8 号》，柴油于 2023 年 1 月 1 日起不再区分闪点，均列为危险化学品；同时，根据《浙江省应急管理厅关于认真做好柴油安全许可有关工作的通知》第三条：现有生产、经营柴油[闭杯闪点>60°C]企业，未取得危险化学品安全生产许可证或危险化学品经营许可证，其柴油生产、储存设施应依法进行安全现状评价；未经正规设计的，先由具备相应资质的设计单位进行安全设计诊断。安全设计诊断按照第二条要求执行。企业符合安全条件和相关规定后，应于 2023 年 6 月 30 日前依法申请办理危险化学品安全生产许可证或危险化学品经营许可证。</p> <p>该企业已于 2023 年 5 月委托江西省化学工业设计院出具了《常山县徐冬良加油点安全设施设计诊断与整改报告》，现委托浙江高鑫安全检测科技有限公司（以下简称“我公司”）编制安全现状评价报告。</p>		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	金范	现场勘察	
项目组成员	黄寺贵	整理资料	
项目组成员	王英杰	整理资料	
项目组成员	黄昌江	整理资料	
项目组成员	陈涵跃	现场勘察，报告编制人、收集资料	
技术负责人	陈晓俊		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国华		
现场勘察时间	2023-06-10	报告提交时间	2023-06-19
现场图片：			

