

评价项目概况			
企业名称	浙江新旭合成革有限公司		
项目名称	浙江新旭合成革有限公司 DMF 回收处理装置及储罐区安全现状评价报告		
项目概况	浙江新旭合成革有限公司注册成立于 2003 年 12 月 3 日, 位于丽水市水阁工业园区惠民街 2 号, 营业执照经营范围: 合成革、非织布、革基布、聚氨酯制造、加工、销售; 自营进出口。目前拥有湿法合成革生产线 5 条 (其中 2 条封存不生产)、干法合成革生产线 2 条、无溶剂合成革生产线 1 条、DMF 回收处理装置 1 套、DMF 储罐区 1 个、乙酸甲酯埋地罐区 1 个。		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	金礼权	现场勘察, 报告编制人	
报告编制人	金礼权	现场勘察, 报告编制人	
项目组成员	周佳捷	报告校核、现场勘察	
项目组成员	贾黎婷	整理资料	
项目组成员	陈涵跃	整理资料	
项目组成员	陈晓俊	收集资料	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国华		
现场勘察时间	2024.3.5	报告提交时间	2024.4
现场图片:			



